
# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de Municipio: COSCURITA Núcleo: COSCURITA Código INE: 068

Código INE: **068000301** 





de	
SORIA	

44,0%

Pobla	ación	N° de viviendas	Plazas hoteleras		
Residente	Estacional	iv de viviendas			
46	150	64	0		

## INFRAESTRUCTURA VIARIA

#### CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	7.861	0	254	44,0	70,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	6.595	1.263	0	42,6	12,3
Malo	435	0	0	2,4	2,8
No pavimentado	408	0	1.628	11,0	14,4
TOTAL	15.299	1.263	1.882	100%	100%

Número de viviendas deficitarias:

0 (unidades en m2)

#### **ALUMBRADO**

Nº de puntos	64
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

## ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1970
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

	Bueno	Ejecucion	Regular	Maio		
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	4.367 m	Estado (%)	27,5	0,0	0,0	72,5
Capacidad depósitos	65 m <sup>3</sup>	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

## RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	neno 1.127 82,1								
Ejecución	0	0,0	0,0						
Regular	0	0,0	10,8						
Malo	246	17,9	11,3						

Longitud

TOTAL:

**1.373** metros

% nuc

% prov

Consumo de invierno (m3/día)	10
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 64 Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0 0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0 Población estacional: 0 **AUTÓNOMAS** Nº de viviendas autónomas: 0

0

0

Población residente:

Población estacional:

# INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: COSCURITA

Código INE:

Fecha del informe:

3 de junio de 2024

Provincial de SORIA

Núcleo: COSCURITA

Código INE: 068000301

068

Página 2 de 2

## SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	5020

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	150 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	339 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Ca	Capacidad (m3/año):		C	)

#### RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	925	100,0	88,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,1

925 metros

Viviendas conectadas: 64 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

N° de viviendas deficitarias:0Longitud del déficit (m):0Población residente:0Población estacional:0

**AUTÓNOMAS** 

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

## DEPURACIÓN

SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agric	Agricultura con compostaje: A					Agricultura sin compostaje:			
Incine	rar:		V	ertederos	::		Otros:		
	0 Agrica	0 0	0 0 0 Agricultura con compo	0 0 0 0  Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricu	0 0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricultura sin	0 0 0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricultura sin compos	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje:

TOTAL:

FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

VE: Vecinal

## RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	ontenedores Calidad		Gestión	
No seleccionada	17,40	1	Inadecuado	Otros	
Papel	0,00	0			
Vidrio	1,10	1	Adecuado	Otros	
Plástico	0,00	0			
Pilas	0,00	0			
Otros	0,00	0			
	-				

Νo

# EQUIPAMIENTOS Superficie total dedic

Superficie total dedicada 3.751 m2

N° .	Tipo	m2 sup.	Estado					
instalaciones		cubierta	В	Е	R	M		
1	IDEP	0	0	0	0	1		
3	CCES	431	3	0	0	0		
1	PJNA	523	0	0	1	0		
0	LMFE	0	0	0	0	0		
0	MATA	0	0	0	0	0		
1	CEME	1.243	1	0	0	0		
0	TANA	0	0	0	0	0		
1	CSAN	50	1	0	0	0		
0	CASI	0	0	0	0	0		
0	CENS	0	0	0	0	0		
0	EXTI	0	0	0	0	0		
6	AYUN	1.504	6	0	0	0		
0	EPSU	0	0	0	0	0		

13

Total instalaciones núcleo:

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos		Almacena- miento		Plantas Tratamiento						
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

biogas

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos

EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

CCES: Centros culturales

PJNA: Parques y jardines