



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>COVALEDA</b>	Código INE: <b>069</b>	Altitud (m.): 1214  Km2 en el término municipal: 34	
	Núcleo: <b>COVALEDA</b>	Código INE: <b>069000101</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1679	3500	1070	8

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	75.701	19.171	0	69,8	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	16.463	0	0	12,1	12,4
Malo	4.054	316	0	3,2	2,9
No pavimentado	20.309	0	0	14,9	14,7
<b>TOTAL</b>	<b>116.526</b>	<b>19.487</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 10 (unidades en m2)

### ALUMBRADO

Nº de puntos	601
Potencia instalada (Kw):	60,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: **Bueno**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B						
Año de instalación	1959						
Restricciones de agua	NO						
Utilización de cisterna	NO						

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	8.673 m	89,1	0,0	10,9	0,0
Capacidad depósitos	975 m3	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	100,0	0,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	20.414	79,8	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	852	3,3	11,0
Malo	4.332	16,9	11,6
<b>TOTAL:</b>	<b>25.597 metros</b>		

Viviendas conectadas:	1070
Viviendas no conectadas:	0

#### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

#### AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	377
Consumo de verano (m3/día)	875
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	4
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación  
Provincial de  
SORIA

Municipio: **COVALEDA**

Código INE: **069**

Núcleo: **COVALEDA**

Código INE: **069000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	1.366m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	146906	Longitud colectores	1.883 m	Estado (%)	75,0	0,0	0,0	25,0
Caudal desaguado (m3/año)	146906	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	148.872			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	15.283	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **15.283 metros**

Viviendas conectadas: 1070

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: <b>0,0</b>					Agricultura sin compostaje: <b>0,0</b>				
	Incinerar: <b>0,0</b>		Vertederos: <b>0,0</b>			Otros: <b>0,0</b>				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	521,80	26	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	26,40	11	Adecuado	Otros
Vidrio	33,50	13	Adecuado	Otros
Plástico	29,00	13	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	3,00	3	Adecuado	Otros

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 177.754 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
5	IDEP	2.240	5	0	0	0
2	CCES	1.030	2	0	0	0
2	PJNA	150.277	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	5.473	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	2.979	1	0	0	0
2	CASI	957	2	0	0	0
2	CENS	7.473	2	0	0	0
1	EXTI	100	1	0	0	0
11	AYUN	5.818	8	0	1	2
3	EPSU	1.407	1	0	0	2

Total instalaciones núcleo:

**30**

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque

PCE: Planta de clasificación de envases

ISA: Incineradoras sin aprovechamiento

ICA: Incineradoras con aprovechamiento

PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado

EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas

CCES: Centros culturales

PJNA: Parques y jardines

LMFE: Lonjas, mercados y ferias

MATA: Mataderos

CEME: Cementerios

TANA: Tanatorios

CSAN: Centros sanitarios

CASI: Centros asistenciales

CENS: Centros de enseñanza

EXTI: Extinción de incendios

AYUN: Edificios administrativos

EPSU: Edificios públicos sin uso