




**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>ALMARZA</b>	Código INE: <b>019</b>	Altitud (m.): 1114  Km2 en el término municipal: 78.00	
	Núcleo: <b>CUBO DE LA SIERRA</b>	Código INE: <b>019000201</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
31	125	48	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p>CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">7.624</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">1.547</td> <td style="text-align: center;">74,4</td> <td style="text-align: center;">66,8</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">179</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">13,5</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">2.961</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">24,1</td> <td style="text-align: center;">16,7</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10.764</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.547</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	7.624	0	1.547	74,4	66,8	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	179	0	0	1,5	13,5	Malo	0	0	0	0,0	2,9	No pavimentado	2.961	0	0	24,1	16,7	<b>TOTAL</b>	<b>10.764</b>	<b>0</b>	<b>1.547</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">3,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	23	Potencia instalada (Kw):	3,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	7.624	0	1.547	74,4	66,8																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	179	0	0	1,5	13,5																																														
Malo	0	0	0	0,0	2,9																																														
No pavimentado	2.961	0	0	24,1	16,7																																														
<b>TOTAL</b>	<b>10.764</b>	<b>0</b>	<b>1.547</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	23																																																		
Potencia instalada (Kw):	3,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo						
Calidad del servicio	R	Nº de captaciones	2	Estado (%)	50,0	0,0	50,0	0,0
Año de instalación	1976	Longitud conducción	1.489 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	RM	Capacidad depósitos	20 m3	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

<p><b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b></p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">76,3</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,6</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">804</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">12,1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>804 metros</b></td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	0	0,0	76,3	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	11,6	Malo	804	100,0	12,1	<b>TOTAL:</b>	<b>804 metros</b>			<p>Viviendas conectadas: 47</p> <p>Viviendas no conectadas: 1</p> <p><b>DÉFICITS</b></p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p><b>AUTÓNOMAS</b></p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	0	0,0	76,3																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	0	0,0	11,6																						
Malo	804	100,0	12,1																						
<b>TOTAL:</b>	<b>804 metros</b>																								

Consumo de invierno (m3/día)	6
Consumo de verano (m3/día)	31
Pérdidas de red	25 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	37

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **ALMARZA**  
Núcleo: **CUBO DE LA SIERRA**

Código INE: **019**  
Código INE: **019000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	126 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal tratado (m3/año)	3823	Longitud colectores	566 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	3823	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	244	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

**TOTAL: 244 metros**

Viviendas conectadas: 47  
Viviendas no conectadas: 1

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:  
Población residente:  
Población estacional:  
Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	OT, OT									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 100,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

**AB: Abandonada o sin uso**

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

**MU: Municipal**

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	13,80	4	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 4.409 m<sup>2</sup>

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	185	0	0	1	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	3.891	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	134	1	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
2	EPSU	199	2	0	0	0

**Total instalaciones núcleo: 8**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso