

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **DEZA**  
Núcleo: **DEZA**

Código INE: **076**  
Código INE: **076000201**

Altitud (m.):  
885


Km2 en el término municipal:  
9



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
222	1500	383	0

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	10.031	4.157	0	51,5	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	12.481	137	0	45,9	13,7
Malo	0	0	0	0,0	3,0
No pavimentado	706	0	0	2,6	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>23.218</b>	<b>4.294</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 2 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

Nº de puntos	181
Potencia instalada (Kw):	13,0
Nº de viviendas deficitarias	1
Longitud deficitaria	100


Calidad del servicio: **Bueno**

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1975
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Longitud conducción	632 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0
Capacidad depósitos	300 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.627	71,8	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.210	24,0	12,3
Malo	211	4,2	13,0

**TOTAL: 5.049 metros**

Viviendas conectadas: 383

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	49
Consumo de verano (m3/día)	375
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	217
Nº de viviendas con déficit de presión	100

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **DEZA**

Código INE: **076**

Núcleo: **DEZA**

Código INE: **076000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	157 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	38302	Longitud colectores	597 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	38302	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	100			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.415	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**TOTAL: 3.415 metros**

Viviendas conectadas: 381

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 2

Longitud del déficit (m): 200

Población residente: 1

Población estacional: 5

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 2

Población residente: 1

Población estacional: 5

Sistema utilizado: Fosa séptica

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	CO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	151.8	16	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	6,0	2	Adecuado	Otros
Vidrio	2,0	2	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	1	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 13.031 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	89	3	0	1	0
3	CCES	522	3	0	0	0
3	PJNA	7.891	3	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	2.034	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	85	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
1	CENS	408	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	1.874	5	0	1	0
2	EPSU	128	0	0	1	1

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 21**