

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **DURUELO DE LA SIERRA**
 Núcleo: **DURUELO DE LA SIERRA**

Código INE: **078**
 Código INE: **078000101**

Altitud (m.):
 1199


Km2 en el término municipal:
 49



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1090	3000	655	50

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	58.257	8.114	0	69,0	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	16.717	0	0	17,4	12,3
Malo	6.616	0	0	6,9	2,8
No pavimentado	6.396	0	0	6,7	14,2
TOTAL	87.985	8.114	0	100%	100%

Número de viviendas deficitarias: 24 (unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	381
Potencia instalada (Kw):	34,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1955
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo	
Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	4.235 m	Estado (%)	72,6	0,0	27,4	0,0
Capacidad depósitos	312 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	7.043	63,5	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	4.055	36,5	11,4

TOTAL: 11.099 metros

Viviendas conectadas: 655

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	245
Consumo de verano (m3/día)	780
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**


Municipio: **DURUELO DE LA SIERRA**
Núcleo: **DURUELO DE LA SIERRA**

Código INE: **078**
Código INE: **078000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	1.073m	Estado (%)	78,0	0,0	22,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	2.177 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	108763	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	209	3,3	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	5.826	91,7	6,5
Mala	320	5,0	5,2

TOTAL: 6.355 metros

Viviendas conectadas: **655**
Viviendas no conectadas: **0**

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: **0**
Longitud del déficit (m): **0**
Población residente: **0**
Población estacional: **0**

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	382,00	17	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	19,40	6	Adecuado	Municipal contratada
Vidrio	24,50	6	Adecuado	Municipal contratada
Plástico	21,20	9	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	8	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada **54.235 m2**

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
6	IDEP	2.841	6	0	0	0
2	CCES	655	2	0	0	0
2	PJNA	36.678	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	4.146	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	279	1	0	0	0
3	CASI	3.383	3	0	0	0
1	CENS	2.118	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
8	AYUN	3.724	8	0	0	0
1	EPSU	411	0	0	0	1

Total instalaciones núcleo: 26