



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: DURUELO DE LA SIERRA	Código INE: 078	Altitud (m.): 1199 Km2 en el término municipal: 49	
	Núcleo: DURUELO DE LA SIERRA	Código INE: 078000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1090	3000	655	50

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	63.788	0	0	67,2	66,8
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	16.475	0	0	17,4	13,5
Malo	6.616	0	0	7,0	2,9
No pavimentado	7.942	0	0	8,4	16,7
TOTAL	94.820	0	0	100%	100%


Número de viviendas deficitarias: 24 (unidades en m2)

Nº de puntos	381
Potencia instalada (Kw):	34,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	------------------------------

Calidad del servicio	R	Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Año de instalación	1955	Longitud conducción	4.235 m	Estado (%)	72,6	0,0	27,4	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	312 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	6.809	61,1	76,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,6
Malo	4.337	38,9	12,1
TOTAL:	11.146 metros		

Viviendas conectadas: 655

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	245
Consumo de verano (m3/día)	750
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **DURUELO DE LA SIERRA**

Código INE: **078**


Núcleo: **DURUELO DE LA SIERRA**

Código INE: **078000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Bueno		Ejecución		Regular		Malo	
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	1.073m	Estado (%)	78,0	0,0	22,0	0,0	
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	2.177 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0	
Caudal desaguado (m3/año)	108763	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):		0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	209	3,3	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	5.826	91,7	6,7
Malo	320	5,0	5,3

TOTAL: 6.355 metros

Viviendas conectadas: **655**

Viviendas no conectadas: **0**

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: **0**

Longitud del déficit (m): **0**

Población residente: **0**

Población estacional: **0**

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	396,70	17	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	18,90	6	Adecuado	Municipal contratada
Vidrio	24,80	6	Adecuado	Municipal contratada
Plástico	23,20	9	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	8	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada **49.149 m2**

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
6	IDEP	2.841	6	0	0	0
2	CCES	655	2	0	0	0
1	PJNA	33.450	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	4.146	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	279	1	0	0	0
3	CASI	1.525	3	0	0	0
1	CENS	2.118	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
8	AYUN	3.724	8	0	0	0
1	EPSU	411	0	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo:

25