


## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>ONCALA</b>	Código INE: <b>135</b>	Altitud (m.): 1222  Km2 en el término municipal: 5,42	
	Núcleo: <b>EL COLLADO</b>	Código INE: <b>135000101</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
11	100	25	0

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	3.055	0	0	74,0	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	167	0	0	4,0	12,3
Malo	829	0	0	20,1	2,8
No pavimentado	80	0	0	1,9	14,2
<b>TOTAL</b>	<b>4.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

### ALUMBRADO


Nº de puntos	21
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Malo**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	M								
Año de instalación	1973	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	RM	Longitud conducción	3.374 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	30 m3	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	195	44,1	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	246	55,9	10,4
Malo	0	0,0	11,4
<b>TOTAL:</b>	<b>441 metros</b>		

Consumo de invierno (m3/día)	2
Consumo de verano (m3/día)	26
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	20

Viviendas conectadas: 25

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **ONCALA**  
Núcleo: **EL COLLADO**

Código INE: **135**  
Código INE: **135000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	223 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	2381	Longitud colectores	334 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	2381	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):				10

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	131	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Mala	0	0,0	5,2

**TOTAL: 131 metros**

Viviendas conectadas: 25

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	8,00	1	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 708 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	50	0	0	0	1
1	PJNA	158	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	150	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	10	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	300	0	0	0	1
1	EPSU	40	0	0	1	0

**Total instalaciones núcleo:**

**7**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso