

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **EL ROYO**
Núcleo: **EL ROYO**

Código INE: **160**
Código INE: **160000401**

Altitud (m.):
1063


Km2 en el término municipal:
93.00



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
200	1200	245	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	27.059	0	0	63,2	66,8
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	5.664	0	0	13,2	13,5
Malo	670	0	0	1,6	2,9
No pavimentado	9.393	0	0	22,0	16,7
TOTAL	42.786	0	0	100%	100%

Número de viviendas deficitarias: 8 (unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	89
Potencia instalada (Kw):	7,0
Nº de viviendas deficitarias	7
Longitud deficitaria	200


Calidad del servicio: Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1971
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Longitud conducción	7.432 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	365 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.751	57,7	76,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,6
Malo	2.016	42,3	12,1

TOTAL: 4.767 metros

Viviendas conectadas: 245

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	45
Consumo de verano (m3/día)	300
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **EL ROYO**

Código INE: **160**


Núcleo: **EL ROYO**

Código INE: **160000401**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	381 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	31908	Longitud colectores	1.839 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	31908	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	31.711			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.932	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

TOTAL: 3.932 metros

Viviendas conectadas: 245

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	114,10	8	Adecuado	Municipal contratada
Papel	5,40	3	Adecuado	Otros
Vidrio	7,10	4	Adecuado	Otros
Plástico	6,70	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	3	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 18.054 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	199	1	0	1	2
1	CCES	276	1	0	0	0
1	PJNA	797	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	862	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	106	1	0	0	0
1	CASI	6.962	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	1.292	6	0	0	0
7	EPSU	7.560	5	0	0	2

Total instalaciones núcleo:

22

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso