

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: FUENTEARMEGIL	Código INE: 085	Altitud (m.): 988	Km2 en el término municipal: 25.33	
	Núcleo: FUENTEARMEGIL	Código INE: 085000201			

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
74	400	123	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------

Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	17.720	3.153	0	95,4	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	327	0	0	1,5	13,7
Malo	17	0	0	0,1	3,0
No pavimentado	660	0	0	3,0	18,1
TOTAL	18.724	3.153	0	100%	100%

(unidades en m2)

Nº de puntos	53
Potencia instalada (Kw):	7,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	------------------------------

Calidad del servicio	R							
Año de instalación	1978	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	1.285 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	100 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.983	72,2	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	763	27,8	13,0
TOTAL:	2.746 metros		

Viviendas conectadas: 123

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	16
Consumo de verano (m3/día)	100
Pérdidas de red	20 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **FUENTEARMEGIL**

Código INE: **085**


Núcleo: **FUENTEARMEGIL**

Código INE: **085000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	1.768m	Estado (%)	62,0	0,0	0,0	38,0
Caudal tratado (m3/año)	10854	Longitud colectores	361 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	10854	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.587	96,9	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	17	1,1	7,5
Malo	33	2,0	16,3

TOTAL: 1.637 metros

Viviendas conectadas: 123

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	MA, MA									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	43.6	1	Adecuado	Mancomunida d directa
Papel	2,0	1	Adecuado	Otros
Vidrio	0,0	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.789 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	979	1	0	1	1
2	CCES	433	2	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	350	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	141	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	598	2	0	0	0
2	EPSU	288	1	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 11