



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

|                                       |                                |                              |  |   |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| <b>Diputación Provincial de SORIA</b> | Municipio: <b>FUENTECANTOS</b> | Código INE: <b>087</b>       | Altitud (m.):<br>1028<br><br>Km2 en el término municipal:<br>4 |  |
|                                       | Núcleo: <b>FUENTECANTOS</b>    | Código INE: <b>087000101</b> |  |   |


| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 57        | 90         | 48              | 0                |

| <p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">12.691</td> <td style="text-align: right;">1.432</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">91,0</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">1.399</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9,0</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14.090</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.432</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)</p> |               | CA           | TR       | OT          | % nuc       | % prov | Bueno | 12.691 | 1.432 | 0 | 91,0 | 65,2 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Regular | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,7 | Malo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | No pavimentado | 1.399 | 0 | 0 | 9,0 | 18,1 | <b>TOTAL</b> | <b>14.090</b> | <b>1.432</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">2,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Regular</p> | Nº de puntos | 46 | Potencia instalada (Kw): | 2,0 | Nº de viviendas deficitarias | 0 | Longitud deficitaria | 0 |
|---|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------|-------|--------|-------|---|------|------|-----------|---|---|---|-----|-----|---------|---|---|---|-----|------|------|---|---|---|-----|-----|----------------|-------|---|---|-----|------|--------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|---|--------------|----|--------------------------|-----|------------------------------|---|----------------------|---|
|   | CA            | TR           | OT       | % nuc       | % prov      |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Bueno   | 12.691        | 1.432        | 0        | 91,0        | 65,2        |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Ejecución   | 0             | 0            | 0        | 0,0         | 0,0         |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Regular   | 0             | 0            | 0        | 0,0         | 13,7        |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Malo  | 0             | 0            | 0        | 0,0         | 3,0         |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| No pavimentado  | 1.399         | 0            | 0        | 9,0         | 18,1        |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.090</b> | <b>1.432</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Nº de puntos  | 46            |              |          |             |             |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Potencia instalada (Kw):  | 2,0           |              |          |             |             |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Nº de viviendas deficitarias  | 0             |              |          |             |             |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |
| Longitud deficitaria  | 0             |              |          |             |             |        |       |        |       |   |      |      |           |   |   |   |     |     |         |   |   |   |     |      |      |   |   |   |     |     |                |       |   |   |     |      |              |               |              |          |             |             |   |              |    |                          |     |                              |   |                      |   |

| <b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b> | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">461 m</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">30 m3</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table> |       |           | Bueno   | Ejecución | Regular | Malo | Nº de captaciones | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Longitud conducción | 461 m | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Capacidad depósitos | 30 m3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nº de potabilizadoras | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|------|-------------------|---|-------|-----|-----|-----|---------------------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|-------|-----|-----|-----|
|                               |  | Bueno | Ejecución | Regular | Malo      |         |      |                   |   |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                       |   |       |     |     |     |
| Nº de captaciones             | 2  | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0       |         |      |                   |   |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                       |   |       |     |     |     |
| Longitud conducción           | 461 m  | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0       |         |      |                   |   |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                       |   |       |     |     |     |
| Capacidad depósitos           | 30 m3  | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0       |         |      |                   |   |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                       |   |       |     |     |     |
| Nº de potabilizadoras         | 1  | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0       |         |      |                   |   |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                     |       |       |     |     |     |                       |   |       |     |     |     |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | B    |
| Año de instalación      | 1980 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | NO   |

|               |                     |       |        |
|---------------|---------------------|-------|--------|
|               | Longitud            | % nuc | % prov |
| Bueno         | 1.479               | 100,0 | 74,7   |
| Ejecución     | 0                   | 0,0   | 0,0    |
| Regular       | 0                   | 0,0   | 12,3   |
| Malo          | 0                   | 0,0   | 13,0   |
| <b>TOTAL:</b> | <b>1.479 metros</b> |       |        |



|  |     |
|--|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 12  |
| Consumo de verano (m3/día)             | 22  |
| Pérdidas de red                        | 2 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 48  |

Viviendas conectadas: 46

Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **FUENTECANTOS**

Código INE: **087**


Núcleo: **FUENTECANTOS**

Código INE: **087000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

|                           |       | Buena               | Ejecución | Regular             | Malo  |     |     |     |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| Calidad del servicio      | Buena | Longitud emisarios  | 163 m     | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 1990  | Longitud colectores | 450 m     | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 4240  | Nº de depuradoras   | 1         | Capacidad (m3/año): | 0     |     |     |     |

**RAMALES**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Buena     | 980      | 100,0 | 76,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 7,5    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 16,3   |

**TOTAL: 980 metros**

Viviendas conectadas: 46

Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

|                         | SP                              | FM | IF              | FE | EI           | AB                              | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|--------------|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1                               | 1  | 0               | 0  | 0            | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       | MU                              |    |                 |    |              |                                 |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 |    |                 |    |              | Agricultura sin compostaje: 0,0 |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: 0,0                  |    | Vertederos: 0,0 |    | Otros: 100,0 |                                 |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| No seleccionada | 18.2   | 4               | Adecuado | Otros   |
| Papel           | 0,0    | 0               |          |         |
| Vidrio          | 0,0    | 1               | Adecuado | Otros   |
| Plástico        | 0,0    | 0               |          |         |
| Pilas           | 0,0    | 0               |          |         |
| Otros           | 0,0    | 0               |          |         |

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.213 m<sup>2</sup>

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 1                | IDEP | 0                | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | CCES | 302              | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | PJNA | 320              | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CEME | 172              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 15               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3                | AYUN | 352              | 3      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | EPSU | 52               | 1      | 0 | 0 | 0 |

**Total instalaciones núcleo:**

**11**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

|           | Vertederos |     |     | Almacenamiento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV            | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En núcleo | 0          | 1   | 0   | 0              | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso