ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: FUENTEPINILLA Núcleo: **FUENTEPINILLA**

Código INE: 090

Código INE: 090000101

Altitud (m.): 937 Km2 en el término municipal:

11,74






SORIA

| Pobl | ación | Nº de viviendas | Plazas hoteleras | | |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Residente | Estacional | iv de viviendas | i iazas noteieras | | |
| 55 | 200 | 62 | 0 | | |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|--------|----|----|-------|--------|
| Bueno | 12.314 | 0 | 0 | 81,9 | 70,4 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 763 | 0 | 0 | 5,1 | 12,3 |
| Malo | 84 | 0 | 0 | 0,6 | 2,8 |
| No pavimentado | 1.863 | 0 | 0 | 12,4 | 14,4 |
| TOTAL | 15.024 | 0 | 0 | 100% | 100% |

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

| Nº de puntos | 69 |
|------------------------------|-----|
| Potencia instalada (Kw): | 2,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 |
| Longitud deficitaria | 0 |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

| Calidad del servicio | R |
|-------------------------|------|
| Año de instalación | 1971 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | | Bueno | Ejecucion | Regular | Maio |
|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud conducción | 1.900 m | Estado (%) | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |
| Capacidad depósitos | 280 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

RED DE DISTRIBUCIÓN



| Bueno | 1.823 | 93,7 | 77,9 |
|-----------|-------|------|------|
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 10,8 |
| Malo | 122 | 6,3 | 11,3 |

Longitud

TOTAL:

1.945 metros

% nuc

% prov

| Consumo de invierno (m3/día) | 12 |
|--|-----|
| Consumo de verano (m3/día) | 50 |
| Pérdidas de red | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 52 |

| Viviendas conectadas: | 62 |
|-------------------------------|----|
| Viviendas no conectadas: | 0 |
| DÉFICITS | |
| Nº de viviendas deficitarias: | 0 |
| Longitud del déficit (m): | 0 |
| Población residente: | 0 |
| Población estacional: | 0 |
| AUTÓNOMAS | |
| Nº de viviendas autónomas: | 0 |

0

0

Población residente:

Población estacional:

INFORME DE NÚCLEO

Provincial de

SORIA

Diputación

Municipio: **FUENTEPINILLA**

Núcleo:

FUENTEPINILLA

Código INE: 090

Fecha del informe:

Código INE:

090000101

Página 2 de 2


3 de junio de 2024

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| Calidad del servicio | Bueno |
|---------------------------|-------|
| Caudal tratado (m3/año) | 3381 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 6383 |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---------------------|---------|---------------------|-------|-----------|---------|------|
| Longitud emisarios | 483 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud colectores | 1.002 m | Estado (%) | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| Nº de depuradoras | 1 | Capacidad (m3/año): | | | C |) |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 1.245 | 96,5 | 88,4 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,5 |
| Malo | 46 | 3,5 | 5,1 |

TOTAL: 1 291 metros Viviendas conectadas: 62 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

| • | ZEI GRACION | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|---|-------------------------|---|------|-----|----|------------|--------|-------|--------|-----|----|
| | Problemas en depuradora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tratamiento Lodos | NO | | | | | | | | | |
| | Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 Agricultura sin com | | | | | compos | taje: | 0,0 | | |
| | | Incine | rar: | 0,0 | V | ertederos/ | : | 0,0 | Otros: | 0,0 | |

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento

FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | contenedore | s Calidad | Gestión | |
|-----------------|--------|-------------|-----------|---------|--|
| No seleccionada | 21,90 | 2 | Adecuado | Otros | |
| Papel | 1,10 | 1 | Adecuado | Otros | |
| Vidrio | 1,40 | 1 | Adecuado | Otros | |
| Plástico | 0,00 | 0 | | | |
| Pilas | 0,00 | 0 | | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | | |
| | | | | | |

NT0

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.135 m2

| N° instalaciones | Tipo | m2 sup. | Estado | | | | |
|------------------|------|----------|--------|---|---|---|--|
| | | cubierta | В | Е | R | M | |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CCES | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PJNA | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CEME | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CSAN | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AYUN | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | EPSU | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

0

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

Total instalaciones núcleo:

8