



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: FUENTEPINILLA | Código INE: 090 | Altitud (m.): 937 Km2 en el término municipal: 8 |  |
| | Núcleo: FUENTEPINILLA | Código INE: 090000101 | | |

| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 55 | 200 | 62 | 0 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| INFRAESTRUCTURA VIARIA | CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios | ALUMBRADO |
|-------------------------------|---|------------------|



Número de viviendas deficitarias: 1

| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Bueno | 12.297 | 0 | 0 | 81,9 | 69,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 763 | 0 | 0 | 5,1 | 12,4 |
| Malo | 84 | 0 | 0 | 0,6 | 2,9 |
| No pavimentado | 1.863 | 0 | 0 | 12,4 | 14,7 |
| TOTAL | 15.007 | 0 | 0 | 100% | 100% |


(unidades en m2)

| | |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos | 69 |
| Potencia instalada (Kw): | 2,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 |
| Longitud deficitaria | 0 |

Calidad del servicio: **Bueno**

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | Bueno Ejecución Regular Malo |
|-------------------------------|------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|---------|------------|-------|-----|-----|------|
| Calidad del servicio | R | Nº de captaciones | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Año de instalación | 1971 | Longitud conducción | 1.900 m | Estado (%) | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |
| Restricciones de agua | NO | Capacidad depósitos | 280 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utilización de cisterna | NO | Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



| | Longitud | % nuc | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Bueno | 1.832 | 93,5 | 77,4 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,0 |
| Malo | 127 | 6,5 | 11,6 |
| TOTAL: | 1.959 metros | | |

Viviendas conectadas: 62

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

| | |
|--|-----|
| Consumo de invierno (m3/día) | 12 |
| Consumo de verano (m3/día) | 50 |
| Pérdidas de red | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 52 |

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **FUENTEPINILLA**

Código INE: **090**


Núcleo: **FUENTEPINILLA**

Código INE: **090000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | | Ejecución | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------|-----|-----|------|
| | | Bueno | Regular | Malo | | | | |
| Calidad del servicio | Bueno | Longitud emisarios | 483 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año) | 3381 | Longitud colectores | 1.002 m | Estado (%) | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 6383 | Nº de depuradoras | 1 | Capacidad (m3/año): | 0 | | | |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 1.245 | 96,5 | 88,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,6 |
| Malo | 46 | 3,5 | 5,2 |

TOTAL: 1.291 metros

Viviendas conectadas: 62

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | NO | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| No seleccionada | 21,90 | 2 | Adecuado | Otros |
| Papel | 1,10 | 1 | Adecuado | Otros |
| Vidrio | 1,40 | 1 | Adecuado | Otros |
| Plástico | 0,00 | 0 | | |
| Pilas | 0,00 | 0 | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | |

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.135 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CCES | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PJNA | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AYUN | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EPSU | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | | Almacenamiento | | Plantas Tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| | | | | | | | | | | | |
| En núcleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 8