



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: GOLMAYO	Código INE: 095	Altitud (m.): 1090 Km2 en el término municipal: 93,21	
	Núcleo: FUENTETOBA	Código INE: 095000501		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
392	500	250	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	47.426	1.845	0	82,6	70,4
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	6.902	0	0	11,6	12,3
Malo	1.423	250	0	2,8	2,8
No pavimentado	1.815	0	0	3,0	14,4
TOTAL	57.566	2.095	0	100%	100%

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO


Nº de puntos	276
Potencia instalada (Kw):	7,0
Nº de viviendas deficitarias	1
Longitud deficitaria	20

Calidad del servicio: **Malo**

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R							
Año de instalación	1973	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	11.576	m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	1.185	m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
		Nº de potabilizadoras	3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	7.388	100,0	77,9
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,8
Malo	0	0,0	11,3
TOTAL:	7.388	metros	

Viviendas conectadas: 250

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	88
Consumo de verano (m3/día)	125
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: GOLMAYO
Núcleo: FUENTETOBA

Código INE: 095
Código INE: 095000501

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	1.180m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	28463	Longitud colectores	2.840 m	Estado (%)	93,3	0,0	0,0	6,7
Caudal desaguado (m3/año)	28463	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	28.659			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	4.418	98,9	88,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	48	1,1	5,1

TOTAL: 4.466 metros

Viviendas conectadas: 250
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	MU									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	101,60	9	Adecuado	Otros
Papel	5,10	3	Adecuado	Otros
Vidrio	6,50	3	Adecuado	Otros
Plástico	5,60	3	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	1	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 5.227 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
5	IDEP	889	3	0	1	1
2	CCES	564	2	0	0	0
1	PJNA	1.819	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	580	0	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	50	1	0	0	0
1	CASI	576	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	670	4	0	0	0
2	EPSU	79	0	0	0	2

Total instalaciones núcleo:

17

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso