

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **GOLMAYO**  
Núcleo: **GOLMAYO**

Código INE: **095**  
Código INE: **095000601**

Altitud (m.):  
1053


Km2 en el término municipal:  
93.21



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
211	250	162	38

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	12.996	8.203	0	73,2	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	4.903	0	0	16,9	12,4
Malo	2.087	0	0	7,2	2,9
No pavimentado	778	0	0	2,7	14,7
<b>TOTAL</b>	<b>20.765</b>	<b>8.203</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

Nº de puntos	169
Potencia instalada (Kw):	5,0
Nº de viviendas deficitarias	17
Longitud deficitaria	1300


Calidad del servicio: Bueno

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1973
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Longitud conducción	26.428 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.380 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.345	97,6	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,0
Malo	81	2,4	11,6

**TOTAL: 3.426 metros**

Viviendas conectadas: 153

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 9

Población residente: 17

Población estacional: 23

Consumo de invierno (m3/día)	47
Consumo de verano (m3/día)	62
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **GOLMAYO**

Código INE: **095**

Núcleo: **GOLMAYO**

Código INE: **095000601**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	1.230m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	14969	Longitud colectores	1.374 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	14969	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	100.000			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.801	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

**TOTAL: 2.801 metros**

Viviendas conectadas: 153

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 9

Longitud del déficit (m): 450

Población residente: 17

Población estacional: 23

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 9

Población residente: 17

Población estacional: 23

Sistema utilizado: Fosa séptica

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	53,30	4	Adecuado	Otros
Papel	2,70	2	Adecuado	Otros
Vidrio	3,40	4	Adecuado	Otros
Plástico	3,00	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	1	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 5.962 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
0	CCES	0	0	0	0	0
2	PJNA	4.057	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	768	1	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	113	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	1.024	1	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**Total instalaciones núcleo:**

**7**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso