



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: GOMARA	Código INE: 096	Altitud (m.): 1050 Km2 en el término municipal: 15	
	Núcleo: GOMARA	Código INE: 096000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
236	700	307	60

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 2

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	33.661	957	0	72,8	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.613	1.043	0	5,6	12,4
Malo	1.839	0	0	3,9	2,9
No pavimentado	7.826	0	579	17,7	14,7
TOTAL	44.939	2.000	579	100%	100%

(unidades en m2)


Nº de puntos	154
Potencia instalada (Kw):	7,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1967	Longitud conducción	17.805 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	1.455 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



TOTAL: 5.908 metros

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.895	65,9	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	2.013	34,1	11,0
Malo	0	0,0	11,6

Viviendas conectadas: 307

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	53
Consumo de verano (m3/día)	175
Pérdidas de red	1 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación
Provincial de
SORIA

Municipio: **GOMARA**

Código INE: **096**

Núcleo: **GOMARA**

Código INE: **096000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	2.355m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	2.058 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	24477	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	80			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	3.008	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **3.008 metros**

Viviendas conectadas: **307**

Viviendas no conectadas: **0**

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: **0**

Longitud del déficit (m): **0**

Población residente: **0**

Población estacional: **0**

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE	
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento Lodos											
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0					
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0					

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	84,80	42	Adecuado	Mancomunida d directa
Papel	4,30	3	Adecuado	Otros
Vidrio	5,40	3	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,10	4	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada **18.150 m2**

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	320	3	0	1	0
2	CCES	418	1	0	1	0
2	PJNA	10.308	1	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	2.750	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	372	1	0	0	0
1	CASI	426	1	0	0	0
1	CENS	1.940	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	1.374	2	0	0	0
1	EPSU	242	0	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo:

15