

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación  
Provincial  
de  
SORIA

Municipio: **HERRERA DE SORIA**  
Núcleo: **HERRERA DE SORIA**

Código INE: **098**  
Código INE: **098000101**

Altitud (m.):  
1094

Km2 en el  
término  
municipal:


4,22



| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 9         | 200        | 46              | 0                |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA     | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|--------|----|----|-------|--------|
| Bueno          | 9.237  | 0  | 0  | 77,1  | 70,6   |
| Ejecución      | 0      | 0  | 0  | 0,0   | 0,1    |
| Regular        | 312    | 0  | 0  | 2,6   | 12,3   |
| Malo           | 0      | 0  | 0  | 0,0   | 2,8    |
| No pavimentado | 2.436  | 0  | 0  | 20,3  | 14,2   |
| TOTAL          | 11.986 | 0  | 0  | 100%  | 100%   |

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 40  |
| Potencia instalada (Kw):     | 4,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0   |
| Longitud deficitaria         | 0   |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | B    |
| Año de instalación      | 1983 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | NO   |

|                       |         |            | Bueno | Ejecución | Regular | Malo  |
|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| Nº de captaciones     | 1       | Estado (%) | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 100,0 |
| Longitud conducción   | 1.672 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0   |
| Capacidad depósitos   | 37 m3   | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0   |
| Nº de potabilizadoras | 1       | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0   |

RED DE DISTRIBUCIÓN



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 769      | 100,0 | 78,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 10,4   |
| Malo      | 0        | 0,0   | 11,4   |

TOTAL: 769 metros

Viviendas conectadas: 46

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 2   |
| Consumo de verano (m3/día)             | 52  |
| Pérdidas de red                        | 2 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 28  |

Diputación  
Provincial de  
SORIA


Municipio: HERRERA DE SORIA  
Núcleo: HERRERA DE SORIA

Código INE: 098  
Código INE: 098000101

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

|                           |       | Bueno Ejecución Regular Malo |       |                     |       |     |       |     |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-----|
| Calidad del servicio      | Bueno | Longitud emisarios           | 241 m | Estado (%)          | 0,0   | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 4122  | Longitud colectores          | 182 m | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 4122  | Nº de depuradoras            | 1     | Capacidad (m3/año): |       |     | 0     |     |

RAMALES



Viviendas conectadas: 46  
Viviendas no conectadas: 0  
**DÉFICITS**  
Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
**AUTÓNOMAS**  
Nº de viviendas autónomas: 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

|                         | SP                                                                                                             | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1                                                                                                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       |                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 Agricultura sin compostaje: 100,0<br>Incinerar: 0,0 Vertederos: 0,0 Otros: 0,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**  
SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos  
**TRATAMIENTO DE LODOS:**  
CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión              |
|-----------------|--------|-----------------|----------|----------------------|
| No seleccionada | 13,80  | 1               | Adecuado | Municipal contratada |
| Papel           | 0,00   | 0               |          |                      |
| Vidrio          | 0,90   | 1               | Adecuado | Otros                |
| Plástico        | 0,00   | 0               |          |                      |
| Pilas           | 0,00   | 0               |          |                      |
| Otros           | 0,00   | 0               |          |                      |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

|           | Vertederos |     |     | Almacena-<br>miento | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC |                     | PLV                 | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI |
| En núcleo | 0          | 1   | 0   | 0                   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

| Superficie total dedicada |      | 1.011 m2         |        |   |   |   |
|---------------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| Nº instalaciones          | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|                           |      |                  | B      | E | R | M |
| 0                         | IDEP | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                         | CCES | 75               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | PJNA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                         | CEME | 249              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | CSAN | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                         | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 4                         | AYUN | 589              | 4      | 0 | 0 | 0 |
| 2                         | EPSU | 98               | 1      | 0 | 0 | 1 |

Total instalaciones núcleo: 8