

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación  
Provincial  
de  
SORIA

Municipio: MONTEJO DE TIERMES  
Núcleo: HOZ DE ARRIBA

Código INE: 120  
Código INE: 120000401

Altitud (m.):  
1076

Km2 en el  
término  
municipal:


8,69



| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 6         | 50         | 28              | 0                |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA    | TR    | OT | % nuc | % prov |
|----------------|-------|-------|----|-------|--------|
| Bueno          | 1.778 | 428   | 0  | 55,6  | 70,6   |
| Ejecución      | 0     | 0     | 0  | 0,0   | 0,1    |
| Regular        | 451   | 653   | 0  | 27,8  | 12,3   |
| Malo           | 0     | 0     | 0  | 0,0   | 2,8    |
| No pavimentado | 619   | 0     | 38 | 16,6  | 14,2   |
| TOTAL          | 2.848 | 1.081 | 38 | 100%  | 100%   |

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 21  |
| Potencia instalada (Kw):     | 1,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0   |
| Longitud deficitaria         | 0   |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | M    |
| Año de instalación      | 1979 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | OT   |

|                       |         |            | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones     | 1       | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Longitud conducción   | 2.346 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Capacidad depósitos   | 30 m3   | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Nº de potabilizadoras | 1       | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

RED DE DISTRIBUCIÓN



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 403      | 100,0 | 78,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 10,4   |
| Malo      | 0        | 0,0   | 11,4   |

TOTAL: 403 metros

Viviendas conectadas: 28

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 1   |
| Consumo de verano (m3/día)             | 13  |
| Pérdidas de red                        | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0   |

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: MONTEJO DE TIERMES  
Núcleo: HOZ DE ARRIBA

Código INE: 120  
Código INE: 120000401

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

|                           |       | Bueno Ejecución Regular Malo |       |                     |       |     |     |     |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| Calidad del servicio      | Bueno | Longitud emisarios           | 138 m | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 1215  | Longitud colectores          | 188 m | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 1215  | Nº de depuradoras            | 1     | Capacidad (m3/año): |       |     | 0   |     |

RAMALES



Viviendas conectadas: 28  
Viviendas no conectadas: 0  
**DÉFICITS**  
Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
**AUTÓNOMAS**  
Nº de viviendas autónomas: 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

|                         | SP                                                                                                           | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1                                                                                                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       |                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 Agricultura sin compostaje: 0,0<br>Incinerar: 0,0 Vertederos: 0,0 Otros: 0,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**  
SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos  
**TRATAMIENTO DE LODOS:**  
CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión                  |
|-----------------|--------|-----------------|----------|--------------------------|
| No seleccionada | 4,10   | 2               | Adecuado | Mancomunida<br>d directa |
| Papel           | 0,00   | 0               |          |                          |
| Vidrio          | 0,00   | 0               |          |                          |
| Plástico        | 0,00   | 0               |          |                          |
| Pilas           | 0,00   | 0               |          |                          |
| Otros           | 0,00   | 0               |          |                          |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

|           | Vertederos |     |     | Almacena-<br>miento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV                 | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En núcleo | 0          | 0   | 0   | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

| Superficie total dedicada   |      | 60 m2               |        |   |   |   |
|-----------------------------|------|---------------------|--------|---|---|---|
| Nº instalaciones            | Tipo | m2 sup.<br>cubierta | Estado |   |   |   |
|                             |      |                     | B      | E | R | M |
| 0                           | IDEP | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | CCES | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | PJNA | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | LMFE | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | MATA | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                           | CEME | 60                  | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | TANA | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | CSAN | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | CASI | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | CENS | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | EXTI | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | AYUN | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                           | EPSU | 0                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| Total instalaciones núcleo: |      | 1                   |        |   |   |   |