# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: FRECHILLA DE ALMAZAN Núcleo: **LA MIÑOSA** 

Código INE: 083 Código INE: **083000201** 

Fecha del Informe:

Km2 en el término municipal:

Altitud (m.):

957

4,74




**SORIA** 

Pobl	ación	Nº de viviendas	Plazas hoteleras		
Residente	Estacional	iv de viviendas			
2	5	5	0		

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	159	0	0	3,8	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	12,3
Malo	1.477	0	0	36,0	2,8
No pavimentado	2.472	0	0	60,2	14,2
TOTAL	4.107	0	0	100%	100%

2

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

#### **ALUMBRADO**

Nº de puntos	5
Potencia instalada (Kw):	0,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

#### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	NO
Año de instalación	0
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	МС

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	697 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	30 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

#### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	/o nuc	70 prov
Bueno	0	0,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4

TOTAL:

0 metros

Consumo de invierno (m3/día)	0
Consumo de verano (m3/día)	0
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 0 Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0 0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0 Población estacional: 0 **AUTÓNOMAS** Nº de viviendas autónomas: 5

Población residente: Población estacional: 2

5

## INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: FRECHILLA DE ALMAZAN

Código INE: 083

Provincial de **SORIA** 

Núcleo: **LA MIÑOSA**  Código INE:

Fecha del informe:

Página 2 de 2


17 de julio de 2025

#### SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	0

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Са	pacidad (	m3/año):	(	)

#### RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

Viviendas conectadas: 0 0 Viviendas no conectadas: DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 5 Longitud del déficit (m): 100 Población residente: 2 5 Población estacional:

083000201

Nº de viviendas autónomas: 5 2 Población residente: 0 metros 5 Población estacional:

> Sistema utilizado: Pozo negro

**AUTÓNOMAS** 

#### DEPURACIÓN

SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agric	ultura co	n compo	staje:		Agric	ıltura sir	compos	taje:	
Incine	erar:		V	ertederos	s:		Otros:		
	0 Agric	0 0	0 0 0 Agricultura con compo	0 0 0 0  Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricu	0 0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricultura sir	0 0 0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricultura sin compos	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje:

TOTAL:

FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado OT: Otros CE: Costes elevados

AB: Abandonada o sin uso

MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

Estado

VE: Vecinal

### RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	contenedore	s Calidad	Gestión
No seleccionada	0,00	0		
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

NT0

### **EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 150 m2

m2 sup.

MA: Mancomunidad

Tipo

ı		Tipo	mz sup.	Estado			
l	instalaciones		cubierta	В	Е	R	M
	0	IDEP	0	0	0	0	0
	0	CCES	0	0	0	0	0
	0	PJNA	0	0	0	0	0
	0	LMFE	0	0	0	0	0
	0	MATA	0	0	0	0	0
	1	CEME	150	0	0	1	0
	0	TANA	0	0	0	0	0
	0	CSAN	0	0	0	0	0
J	0	CASI	0	0	0	0	0
	0	CENS	0	0	0	0	0
	0	EXTI	0	0	0	0	0
	0	AYUN	0	0	0	0	0
	0	EPSU	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En núcleo

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

0

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

Total instalaciones núcleo:

1