


**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>LAS ALDEHUELAS</b>	Código INE: <b>014</b>	Altitud (m.): 1252  Km2 en el término municipal: 3,67	
	Núcleo: <b>LAS ALDEHUELAS</b>	Código INE: <b>014000101</b>		


Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
17	60	31	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">5.697</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">85,8</td> <td style="text-align: center;">70,6</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">595</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,8</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">342</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5,2</td> <td style="text-align: center;">14,2</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6.634</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	5.697	0	0	85,8	70,6	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	595	0	0	9,0	12,3	Malo	0	0	0	0,0	2,8	No pavimentado	342	0	0	5,2	14,2	<b>TOTAL</b>	<b>6.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	22	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	5.697	0	0	85,8	70,6																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	595	0	0	9,0	12,3																																														
Malo	0	0	0	0,0	2,8																																														
No pavimentado	342	0	0	5,2	14,2																																														
<b>TOTAL</b>	<b>6.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	22																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo
Calidad del servicio	B	
Año de instalación	1983	
Restricciones de agua	NO	
Utilización de cisterna	AC	

		Estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2		100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	2.706 m		100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	44 m3		100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1		100,0	0,0	0,0	0,0

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>		Longitud % nuc % prov
Bueno	440	100,0 78,2
Ejecución	0	0,0 0,0
Regular	0	0,0 10,4
Malo	0	0,0 11,4
<b>TOTAL:</b>	<b>440 metros</b>	



Consumo de invierno (m3/día)	3
Consumo de verano (m3/día)	15
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	19
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	31
Viviendas no conectadas:	0
<b>DÉFICITS</b>	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
<b>AUTÓNOMAS</b>	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **LAS ALDEHUELAS**

Código INE: **014**

Núcleo: **LAS ALDEHUELAS**

Código INE: **014000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	128 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	1939	Longitud colectores	287 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	1939	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	3.780			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	361	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

**TOTAL: 361 metros**

Viviendas conectadas: 31

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	6,50	2	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 949 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
1	CCES	74	1	0	0	0
1	PJNA	84	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	113	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	35	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	643	4	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**Total instalaciones núcleo:**

**8**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso