

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: SORIA  
Núcleo: LAS CASAS

Código INE: 173  
Código INE: 173000101

Altitud (m.): 1077


Km2 en el término municipal: 579,66



| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 160       | 200        | 101             | 38               |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA     | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|--------|----|----|-------|--------|
| Bueno          | 6.856  | 0  | 0  | 45,8  | 70,6   |
| Ejecución      | 0      | 0  | 0  | 0,0   | 0,1    |
| Regular        | 383    | 0  | 0  | 2,6   | 12,3   |
| Malo           | 6.379  | 0  | 0  | 42,6  | 2,8    |
| No pavimentado | 1.349  | 0  | 0  | 9,0   | 14,2   |
| TOTAL          | 14.967 | 0  | 0  | 100%  | 100%   |

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 57  |
| Potencia instalada (Kw):     | 7,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0   |
| Longitud deficitaria         | 0   |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | M    |
| Año de instalación      | 1964 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | NO   |

|                       |           |            | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|-----------------------|-----------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones     | 1         | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Longitud conducción   | 15.128 m  | Estado (%) | 94,3  | 0,0       | 5,7     | 0,0  |
| Capacidad depósitos   | 26.500 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Nº de potabilizadoras | 1         | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

RED DE DISTRIBUCIÓN



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 1.529    | 100,0 | 78,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 10,4   |
| Malo      | 0        | 0,0   | 11,4   |

TOTAL: 1.529 metros

Viviendas conectadas: 89

Viviendas no conectadas: 12

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 36  |
| Consumo de verano (m3/día)             | 52  |
| Pérdidas de red                        | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0   |

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: SORIA  
Núcleo: LAS CASAS

Código INE: 173  
Código INE: 173000101

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

|                           |         | Bueno Ejecución Regular Malo |         |                     |       |        |     |     |
|---------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|-----|-----|
| Calidad del servicio      | Regular | Longitud emisarios           | 89 m    | Estado (%)          | 100,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 11542   | Longitud colectores          | 5.382 m | Estado (%)          | 100,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 11542   | Nº de depuradoras            | 1       | Capacidad (m3/año): |       | 20.000 |     |     |

RAMALES



Viviendas conectadas: 89  
Viviendas no conectadas: 12  
**DÉFICITS**  
Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
**AUTÓNOMAS**  
Nº de viviendas autónomas: 0  
Población residente:  
Población estacional:  
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

|                         | SP                              | FM | IF              | FE | EI         | AB                              | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|------------|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1                               | 0  | 0               | 0  | 0          | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       |                                 |    |                 |    |            |                                 |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 |    |                 |    |            | Agricultura sin compostaje: 0,0 |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: 0,0                  |    | Vertederos: 0,0 |    | Otros: 0,0 |                                 |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**  
SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos  
**TRATAMIENTO DE LODOS:**  
CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión              |
|-----------------|--------|-----------------|----------|----------------------|
| No seleccionada | 40,90  | 8               | Adecuado | Municipal contratada |
| Papel           | 2,10   | 1               | Adecuado | Municipal contratada |
| Vidrio          | 2,60   | 2               | Adecuado | Municipal contratada |
| Plástico        | 1,90   | 2               | Adecuado | Municipal contratada |
| Pilas           | 0,00   | 0               |          |                      |
| Otros           | 0,00   | 0               |          |                      |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

|           | Vertederos |     |     | Almacena-<br>miento | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC |                     | PLV                 | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI |
| En núcleo | 0          | 0   | 0   | 0                   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.105 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 2                | IDEP | 0                | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CCES | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | PJNA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CEME | 900              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CSAN | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | AYUN | 1.205            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EPSU | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |

Total instalaciones núcleo: 5