# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: ESPEJA DE SAN MARCELINO Núcleo: **LA HINOJOSA** 

Código INE: 080

Código INE: 080000301

1001

Km2 en el término municipal:

Altitud (m.):

31.04




**SORIA** 

Pobla	ación	Nº de viviendas	Plazas hoteleras	
Residente	Estacional	iv de viviendas	Tiazas noteletas	
13	250	74	0	

## INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	7.012	1.113	308	73,5	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	12,4
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No pavimentado	2.674	0	359	26,5	14,7
TOTAL	9.686	1.113	666	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

% prov

## **ALUMBRADO**

Nº de puntos	34
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Malo

## ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1976
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	11.681 n	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	20 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

## RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	1.183	100,0	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,0
Malo	0	0,0	11,6

% nuc

Longitud

TOTAL: **1.183** metros

Consumo de invierno (m3/día)	2
Consumo de verano (m3/día)	62
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 74 Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0 0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0 Población estacional: 0 **AUTÓNOMAS** Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente:

Población estacional: 0

0

## INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: **ESPEJA DE SAN MARCELINO**  Código INE: 080 9 de junio de 2023

Provincial de **SORIA** 

Núcleo: LA HINOJOSA Código INE:

Fecha del informe:


080000301 Página 2 de 2

## SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	5239

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	367 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	552 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Ca	pacidad (	m3/año):	(	)

#### RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	677	92,7	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	53	7,3	5,2

TOTAL: 730 metros Viviendas conectadas: 74 0 Viviendas no conectadas:

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

**AUTÓNOMAS** 

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

#### DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	ОТ	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agric	ultura co	n compo	staje:		Agric	ıltura sir	compos	taje:	
	Incine	rar:		V	ertederos	s:		Otros:		

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento

FE: Falta de elementos básicos TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

VE: Vecinal

## RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	contenedore	s Calidad	Gestión
No seleccionada	17,70	3	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,10	2	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

Νo

# **EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.273 m2

N°	Tipo	m2 sup.	Estado			
instalaciones		cubierta	В	Е	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
2	CCES	274	2	0	0	0
1	PJNA	500	0	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	323	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	88	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
1	EPSU	88	0	0	1	0

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

0

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

Total instalaciones núcleo:

7