



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>LOS VILLARES DE SORIA</b>	Código INE: <b>211</b>	Altitud (m.): 1058  Km2 en el término municipal: 11.00	
	Núcleo: <b>LOS VILLARES DE SORIA</b>	Código INE: <b>211000301</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
63	200	46	0


<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>4.035</td> <td>3.957</td> <td>367</td> <td>55,5</td> <td>65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>3.988</td> <td>473</td> <td>0</td> <td>29,7</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>505</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,4</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>741</td> <td>0</td> <td>970</td> <td>11,4</td> <td>18,1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>9.269</b></td> <td><b>4.430</b></td> <td><b>1.337</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	4.035	3.957	367	55,5	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	3.988	473	0	29,7	13,7	Malo	505	0	0	3,4	3,0	No pavimentado	741	0	970	11,4	18,1	<b>TOTAL</b>	<b>9.269</b>	<b>4.430</b>	<b>1.337</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">2,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	34	Potencia instalada (Kw):	2,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	4.035	3.957	367	55,5	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	3.988	473	0	29,7	13,7																																														
Malo	505	0	0	3,4	3,0																																														
No pavimentado	741	0	970	11,4	18,1																																														
<b>TOTAL</b>	<b>9.269</b>	<b>4.430</b>	<b>1.337</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	34																																																		
Potencia instalada (Kw):	2,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

Número de viviendas deficitarias: **0**

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	Bueno    Ejecución    Regular    Malo
-------------------------------	---------------------------------------

Calidad del servicio	B							
Año de instalación	1970	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	148 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	0 m3	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>		
----------------------------	--	--



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.584	100,0	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	0	0,0	13,0
<b>TOTAL:</b>	<b>1.584 metros</b>		

Viviendas conectadas:	46
Viviendas no conectadas:	0
<b>DÉFICITS</b>	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
<b>AUTÓNOMAS</b>	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	14
Consumo de verano (m3/día)	50
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **LOS VILLARES DE SORIA**

Código INE: **211**

Núcleo: **LOS VILLARES DE SORIA**

Código INE: **211000301**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	153 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	820 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	6738	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	574	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**TOTAL: 574 metros**

Viviendas conectadas: 44

Viviendas no conectadas: 1

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 1

Longitud del déficit (m): 200

Población residente: 3

Población estacional: 5

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 3

Población estacional: 5

Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	27.2	5	Adecuado	Otros
Papel	1,0	1	Adecuado	Otros
Vidrio	0,0	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 11.642 m<sup>2</sup>

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	319	2	0	0	0
1	CCES	344	1	0	0	0
2	PJNA	9.992	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	412	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	72	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	392	2	0	1	0
1	EPSU	111	1	0	0	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 11**