

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **MEDINACELI**
Núcleo: **MEDINACELI CENTRO**

Código INE: **113**
Código INE: **113000901**

Altitud (m.):
1201


Km2 en el término municipal:
47.85



| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 119 | 600 | 485 | 127 |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Bueno | 28.548 | 2.549 | 0 | 86,1 | 69,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12,4 |
| Malo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,9 |
| No pavimentado | 2.010 | 0 | 2.998 | 13,9 | 14,7 |
| TOTAL | 30.558 | 2.549 | 2.998 | 100% | 100% |

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO

| | |
|------------------------------|------|
| Nº de puntos | 107 |
| Potencia instalada (Kw): | 11,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 2 |
| Longitud deficitaria | 100 |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

| | |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio | M |
| Año de instalación | 1960 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|-----------------------|---------|------------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones | 3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud conducción | 9.266 m | Estado (%) | 56,2 | 0,0 | 43,8 |
| Capacidad depósitos | 800 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

RED DE DISTRIBUCIÓN



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 1.684 | 42,9 | 77,4 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,0 |
| Malo | 2.244 | 57,1 | 11,6 |

TOTAL: 3.928 metros

Viviendas conectadas: 485

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

| | |
|--|------|
| Consumo de invierno (m3/día) | 26 |
| Consumo de verano (m3/día) | 150 |
| Pérdidas de red | 10 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 212 |

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: MEDINACELI
 Núcleo: MEDINACELI CENTRO

Código INE: 113
 Código INE: 113000901

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | | Ejecución | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|--------|-----|------|------|
| | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo | | | |
| Calidad del servicio | Regular | Longitud emisarios | 372 m | Estado (%) | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| Caudal tratado (m3/año) | 16888 | Longitud colectores | 1.888 m | Estado (%) | 57,1 | 0,0 | 14,3 | 28,6 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 16888 | Nº de depuradoras | 3 | Capacidad (m3/año): | 17.183 | | | |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 801 | 34,8 | 88,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,6 |
| Malo | 1.502 | 65,2 | 5,2 |

TOTAL: 2.303 metros

Viviendas conectadas: 484
 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1
 Longitud del déficit (m): 40
 Población residente: 0
 Población estacional: 3

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1
 Población residente: 0
 Población estacional: 3
 Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 0,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
 FM: Falta de mantenimiento
 IF: Infradimensionamiento
 FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso
 VI: Vertidos industriales
 IN: Sistema inadecuado
 OT: Otros
 CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
 EM: Empresa municipal
 EP: Empresa pública no municipal
 MA: Mancomunidad

MU: Municipal
 NO: No hay tratamiento
 OT: Otros
 PV: Privada
 VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| No seleccionada | 58,90 | 5 | Adecuado | Otros |
| Papel | 3,00 | 3 | Adecuado | Otros |
| Vidrio | 3,80 | 4 | Adecuado | Otros |
| Plástico | 3,30 | 3 | Adecuado | Otros |
| Pilas | 0,00 | 0 | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | |

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 8.818 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CCES | 4.736 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PJNA | 934 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 1.086 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASI | 682 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AYUN | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | EPSU | 956 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Total instalaciones núcleo: 14

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | | Almacenamiento | | Plantas Tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| | | | | | | | | | | | |
| En núcleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
 PCE: Planta de clasificación de envases
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento
 PTC: Planta de compostaje
 PTI: Planta de tratamiento integrado
 EST: Estación de transferencia
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
 CCES: Centros culturales
 PJNA: Parques y jardines
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias
 MATA: Mataderos
 CEME: Cementerios
 TANA: Tanatorios
 CSAN: Centros sanitarios
 CASI: Centros asistenciales
 CENS: Centros de enseñanza
 EXTI: Extinción de incendios
 AYUN: Edificios administrativos
 EPSU: Edificios públicos sin uso