




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ALCUBILLA DE LAS PEÑAS	Código INE: 008	Altitud (m.): 1140 Km2 en el término municipal: 10.10	
	Núcleo: MEZQUETILLAS	Código INE: 008000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
10	300	62	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">5.939</td> <td style="text-align: right;">119</td> <td style="text-align: right;">222</td> <td style="text-align: right;">62,6</td> <td style="text-align: right;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">135</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1,4</td> <td style="text-align: right;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">3.613</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">36,0</td> <td style="text-align: right;">18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">9.687</td> <td style="text-align: right;">119</td> <td style="text-align: right;">222</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Número de viviendas deficitarias: 6 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	5.939	119	222	62,6	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	0	0	0	0,0	13,7	Malo	135	0	0	1,4	3,0	No pavimentado	3.613	0	0	36,0	18,1	TOTAL	9.687	119	222	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">5,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	35	Potencia instalada (Kw):	5,0	Nº de viviendas deficitarias	3	Longitud deficitaria	60
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	5.939	119	222	62,6	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	0	0	0	0,0	13,7																																														
Malo	135	0	0	1,4	3,0																																														
No pavimentado	3.613	0	0	36,0	18,1																																														
TOTAL	9.687	119	222	100%	100%																																														
Nº de puntos	35																																																		
Potencia instalada (Kw):	5,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	3																																																		
Longitud deficitaria	60																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo						
Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1972	Longitud conducción	225 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	55 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN	Longitud	% nuc	% prov	
	Bueno	1.172	100,0	74,7
	Ejecución	0	0,0	0,0
	Regular	0	0,0	12,3
	Malo	0	0,0	13,0
	TOTAL:	1.172 metros		

Consumo de invierno (m3/día)	2
Consumo de verano (m3/día)	75
Pérdidas de red	1 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	1

Viviendas conectadas:	62
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **ALCUBILLA DE LAS PEÑAS**

Código INE: **008**

Núcleo: **MEZQUETILLAS**

Código INE: **008000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	79 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	5957	Longitud colectores	473 m	Estado (%)	66,7	0,0	0,0	33,3
Caudal desaguado (m3/año)	5957	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	779	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 779 metros

Viviendas conectadas: 61

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 5

Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	23.2	2	Adecuado	Otros
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.064 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
2	CCES	232	1	0	1	0
1	PJNA	268	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	366	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	66	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	132	1	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 7