



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: OLVEGA	Código INE: 134	Altitud (m.): 1046 Km2 en el término municipal: 77.87	
	Núcleo: MURO	Código INE: 134000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
119	300	137	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	17.442	3.248	517	67,5	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	3.769	153	104	12,8	13,7
Malo	293	0	0	0,9	3,0
No pavimentado	3.825	598	1.486	18,8	18,1
TOTAL	25.329	3.999	2.107	100%	100%


(unidades en m2)

Nº de puntos	108
Potencia instalada (Kw):	11,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA	
-------------------------------	--

Calidad del servicio	R								
Año de instalación	1966	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	Bueno	0,0	Ejecución	0,0
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	1.239 m	Estado (%)	64,9	Regular	35,1	Malo	0,0
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	250 m3	Estado (%)	100,0				
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0				



TOTAL: 3.376 metros

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	823	24,4	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	2.552	75,6	13,0

Consumo de invierno (m3/día)	26
Consumo de verano (m3/día)	75
Pérdidas de red	25 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	28

Viviendas conectadas: 136

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 4

Población estacional: 4

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **OLVEGA**

Código INE: **134**


Núcleo: **MURO**

Código INE: **134000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	972 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	855 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	11198	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	2.707	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 2.707 metros

Viviendas conectadas: 136

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1

Longitud del déficit (m): 1100

Población residente: 4

Población estacional: 4

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 4

Población estacional: 4

Sistema utilizado: Otros

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	45.9	15	Adecuado	Municipal contratada
Papel	2,0	1	Adecuado	Otros
Vidrio	0,0	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	1	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 10.646 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	351	2	0	0	0
2	CCES	1.128	2	0	0	0
2	PJNA	7.450	1	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	805	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	56	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
5	AYUN	749	3	0	1	1
1	EPSU	107	0	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 14