ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: NAFRIA DE UCERO Núcleo: **NAFRIA DE UCERO** Código INE: 127

Código INE: **127000101**

Altitud (m.): 1025

Fecha del Informe:

Km2 en el término municipal:

6.16



SORIA

Pobla	ación	Nº de viviendas	Plazas hoteleras		
Residente	Estacional	iv de viviendas			
5	100	48	0		

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

65,8% 0,0%,2% 0,0%d,0%	
Bueno	İ
Ejecución Malo	ŀ
Regular No pavimentado	l

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	7.862	0	0	65,8	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	1.580	0	13,2	12,3
Malo	0	0	0	0,0	2,8
No pavimentado	2.275	0	241	21,0	14,2
TOTAL	10.137	1.580	241	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

% prov

ALUMBRADO

Nº de puntos	22
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	3
Longitud deficitaria	200


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1979
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.846 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	70 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	795	100,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4

Longitud

TOTAL:

795 metros

% nuc

Consumo de invierno (m3/día)	1
Consumo de verano (m3/día)	26
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 48 Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0 0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0 Población estacional: 0 **AUTÓNOMAS** Nº de viviendas autónomas: 0

0

0

Población residente:

Población estacional:

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio:

NAFRIA DE UCERO

Código INE:

127

127000101

17 de julio de 2025

Provincial de **SORIA**

Núcleo: **NAFRIA DE UCERO** Código INE:

Fecha del informe:


Página 2 de 2

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	2086
Caudal desaguado (m3/año)	2086

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	176 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	380 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Са	pacidad (m3/año):	3	0

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	591	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 591 metros Viviendas conectadas: 48 0 Viviendas no conectadas:

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

DELORACION	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agric	ultura co	n compo	staje:	0,0	Agric	ıltura sir	compos	taje:	0,0
	Incine	rar:	0,0	•	Vertederos:	:	0,0	Otros:	0,0	

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento

IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada VE: Vecinal

> > Estado

RECOGIDA DE BASURAS

Tm/año	contenedore	s Calidad	Gestión
7,30	2	Adecuado	Municipal contratada
0,00	0		
0,50	1	Adecuado	Otros
0,00	0		
0,00	0		
0,00	0		
	7,30 0,00 0,50 0,00 0,00	7,30 2 0,00 0 0,50 1 0,00 0 0,00 0	7,30 2 Adecuado 0,00 0 0,50 1 Adecuado 0,00 0 0,00 0

NT0

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 937 m2

m2 sup.

Tipo

l	I. IN	Tipo	cubierta	Estado			
	instalaciones			В	Е	R	M
	0	IDEP	0	0	0	0	0
	1	CCES	72	1	0	0	0
	1	PJNA	300	1	0	0	0
	0	LMFE	0	0	0	0	0
	0	MATA	0	0	0	0	0
	1	CEME	180	1	0	0	0
	0	TANA	0	0	0	0	0
	1	CSAN	170	1	0	0	0
	0	CASI	0	0	0	0	0
	0	CENS	0	0	0	0	0
	0	EXTI	0	0	0	0	0
	1	AYUN	144	1	0	0	0
	1	EPSU	71	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

1 0 0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

ICA PTC PTI

ISA

Total instalaciones núcleo:

6