


ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| Diputación Provincial de SORIA | Municipio: GOLMAYO | Código INE: 095 | Altitud (m.): 1061 Km2 en el término municipal: 93,21 |  |
| | Núcleo: NAFRIA LA LLANA | Código INE: 095000901 | | |

| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 17 | 50 | 20 | 0 |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|--------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Bueno | 3.665 | 950 | 0 | 59,3 | 70,6 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 1.444 | 0 | 0 | 18,5 | 12,3 |
| Malo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,8 |
| No pavimentado | 1.729 | 0 | 0 | 22,2 | 14,2 |
| TOTAL | 6.838 | 950 | 0 | 100% | 100% |

Número de viviendas deficitarias: **8** (unidades en m2)

ALUMBRADO


| | |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos | 21 |
| Potencia instalada (Kw): | 1,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 |
| Longitud deficitaria | 0 |

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|---------|------------|-------|-----|------|-----|-----|
| Calidad del servicio | M | | | | | | | | |
| Año de instalación | 1983 | Nº de captaciones | 2 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Restricciones de agua | NO | Longitud conducción | 1.951 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utilización de cisterna | RO | Capacidad depósitos | 118 m3 | Estado (%) | 74,6 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

RED DE DISTRIBUCIÓN



| | Longitud | % nuc | % prov |
|---------------|-------------------|-------|--------|
| Bueno | 0 | 0,0 | 78,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 707 | 100,0 | 10,4 |
| Malo | 0 | 0,0 | 11,4 |
| TOTAL: | 707 metros | | |

| | |
|--|------|
| Consumo de invierno (m3/día) | 3 |
| Consumo de verano (m3/día) | 13 |
| Pérdidas de red | 50 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0 |

Viviendas conectadas: 18

Viviendas no conectadas: 2

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación
Provincial de
SORIA**


Municipio: **GOLMAYO**
Núcleo: **NAFRIA LA LLANA**

Código INE: **095**
Código INE: **095000901**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | | Ejecución | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-----|------|
| | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo | | | |
| Calidad del servicio | Malo | Longitud emisarios | 719 m | Estado (%) | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| Caudal tratado (m3/año) | 1755 | Longitud colectores | 690 m | Estado (%) | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 1755 | Nº de depuradoras | 2 | Capacidad (m3/año): | 3.610 | | | |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 316 | 100,0 | 88,3 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

TOTAL: 316 metros

Viviendas conectadas: 16
Viviendas no conectadas: 2

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 2
Longitud del déficit (m): 25
Población residente: 3
Población estacional: 3

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 2
Población residente: 3
Población estacional: 3
Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | | Otros: 100,0 | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| No seleccionada | 6,30 | 1 | Adecuado | Otros |
| Papel | 0,00 | 0 | | |
| Vidrio | 0,00 | 0 | | |
| Plástico | 0,00 | 0 | | |
| Pilas | 0,00 | 0 | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | |

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 933 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CCES | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PJNA | 582 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AYUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EPSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total instalaciones núcleo: 5

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | | Almacenamiento | | Plantas Tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| | | | | | | | | | | | |
| En núcleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso