



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>GOLMAYO</b>	Código INE: <b>095</b>	Altitud (m.): 1061  Km2 en el término municipal: 93.21	
	Núcleo: <b>NAFRIA LA LLANA</b>	Código INE: <b>095000901</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
17	50	20	0

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	3.531	950	0	58,5	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.444	0	0	18,9	12,4
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No pavimentado	1.729	0	0	22,6	14,7
<b>TOTAL</b>	<b>6.704</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: **8** (unidades en m2)

### ALUMBRADO

Nº de puntos	21
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**


### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	M
Año de instalación	1983
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	RO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.951 m	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	118 m3	74,6	0,0	25,4	0,0
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0

	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.951 m	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	118 m3	74,6	0,0	25,4
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	707	100,0	11,0
Malo	0	0,0	11,6
<b>TOTAL:</b>	<b>707 metros</b>		

Consumo de invierno (m3/día)	3
Consumo de verano (m3/día)	12
Pérdidas de red	50 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: **18**

Viviendas no conectadas: **2**

#### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: **0**

Longitud del déficit (m): **0**

Población residente: **0**

Población estacional: **0**

#### AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: **0**

Población residente: **0**

Población estacional: **0**

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **GOLMAYO**  
Núcleo: **NAFRIA LA LLANA**

Código INE: **095**  
Código INE: **095000901**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	719 m	Estado (%)	49,0	0,0	0,0	51,0
Caudal tratado (m3/año)	1755	Longitud colectores	690 m	Estado (%)	66,7	0,0	0,0	33,3
Caudal desaguado (m3/año)	1755	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	3.610			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	316	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

**TOTAL: 316 metros**

Viviendas conectadas: 16  
Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 2  
Longitud del déficit (m): 25  
Población residente: 3  
Población estacional: 3

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 2  
Población residente: 3  
Población estacional: 3  
Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	CO, MU									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	6,30	1	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 933 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	208	1	0	0	0
2	PJNA	582	1	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	143	0	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**Total instalaciones núcleo:**

**5**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso