




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: NOVIERCAS	Código INE: 132	Altitud (m.): 1096 Km2 en el término municipal: 19.46	
	Núcleo: NOVIERCAS	Código INE: 132000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
156	725	176	13

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p>CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 0</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>23.276</td> <td>9.786</td> <td>0</td> <td>65,0</td> <td>69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>11.461</td> <td>0</td> <td>572</td> <td>23,6</td> <td>12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>2.520</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5,0</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>3.161</td> <td>0</td> <td>107</td> <td>6,4</td> <td>14,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40.418</td> <td>9.786</td> <td>678</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	23.276	9.786	0	65,0	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	11.461	0	572	23,6	12,4	Malo	2.520	0	0	5,0	2,9	No pavimentado	3.161	0	107	6,4	14,7	TOTAL	40.418	9.786	678	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">166</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">16,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: Malo</p>	Nº de puntos	166	Potencia instalada (Kw):	16,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	23.276	9.786	0	65,0	69,9																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																															
Regular	11.461	0	572	23,6	12,4																																															
Malo	2.520	0	0	5,0	2,9																																															
No pavimentado	3.161	0	107	6,4	14,7																																															
TOTAL	40.418	9.786	678	100%	100%																																															
Nº de puntos	166																																																			
Potencia instalada (Kw):	16,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	0																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

<p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1974</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">RM</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">RO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	R	Año de instalación	1974	Restricciones de agua	RM	Utilización de cisterna	RO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">2.314 m</td> <td style="text-align: center;">58,8</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">41,2</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">80 m3</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	2.314 m	58,8	0,0	41,2	0,0	Capacidad depósitos	80 m3	0,0	0,0	100,0	0,0	Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	R																																						
Año de instalación	1974																																						
Restricciones de agua	RM																																						
Utilización de cisterna	RO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	2.314 m	58,8	0,0	41,2	0,0																																		
Capacidad depósitos	80 m3	0,0	0,0	100,0	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0																																		

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <p>TOTAL: 4.542 metros</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">3.253</td> <td style="text-align: center;">71,6</td> <td style="text-align: center;">77,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">1.289</td> <td style="text-align: center;">28,4</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,6</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	3.253	71,6	77,4	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	1.289	28,4	11,0	Malo	0	0,0	11,6	<p>Viviendas conectadas: 176</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p>DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p>AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																			
Bueno	3.253	71,6	77,4																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	1.289	28,4	11,0																			
Malo	0	0,0	11,6																			

Consumo de invierno (m3/día)	35
Consumo de verano (m3/día)	181
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	80

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **NOVIERCAS**

Código INE: **132**

Núcleo: **NOVIERCAS**

Código INE: **132000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	440 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	877 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	21006	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



Ejecución	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.393	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 3.393 metros

Viviendas conectadas: 176

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:				
						Otros:				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	71,00	8	Adecuado	Otros
Papel	3,60	2	Adecuado	Otros
Vidrio	4,60	1	Adecuado	Otros
Plástico	3,90	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	50,00	1	Adecuado	Otros

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 9.061 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	503	1	0	1	0
6	CCES	1.800	6	0	0	0
2	PJNA	1.220	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	3.071	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	70	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
8	AYUN	2.397	8	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo:

20

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso