

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación  
Provincial  
de  
SORIA

Municipio: **OLVEGA**  
Núcleo: **OLVEGA**

Código INE: **134**  
Código INE: **134000201**

Altitud (m.):  
1029


Km2 en el  
término  
municipal:  
77.87



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
3542	4500	1972	115

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	139.648	22.522	0	79,4	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	29.191	0	1.359	15,0	13,7
Malo	1.041	0	0	0,5	3,0
No pavimentado	10.272	0	105	5,1	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>180.151</b>	<b>22.522</b>	<b>1.463</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

Nº de puntos	998
Potencia instalada (Kw):	100,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1963
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Longitud conducción	1.228 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.820 m3	Estado (%)	82,4	0,0	17,6	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	16.407	68,9	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	7.290	30,6	12,3
Malo	119	0,5	13,0

**TOTAL: 23.817 metros**

Viviendas conectadas: 1972

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	796
Consumo de verano (m3/día)	1125
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **OLVEGA**

Código INE: **134**


Núcleo: **OLVEGA**

Código INE: **134000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	188 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	256646	Longitud colectores	9.362 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	256646	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	20.764	99,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	213	1,0	16,3

**TOTAL: 20.977 metros**

Viviendas conectadas: 1968

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 4

Longitud del déficit (m): 200

Población residente: 12

Población estacional: 12

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 4

Población residente: 12

Población estacional: 12

Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	1055.8	150	Adecuado	Municipal directa
Papel	38,0	16	Adecuado	Otros
Vidrio	10,0	21	Adecuado	Otros
Plástico	36,0	17	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	10	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 293.362 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
9	IDEP	6.341	9	0	0	0
3	CCES	2.101	3	0	0	0
6	PJNA	266.360	6	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	6.233	1	0	0	0
2	TANA	563	2	0	0	0
1	CSAN	965	1	0	0	0
2	CASI	1.775	2	0	0	0
2	CENS	6.499	2	0	0	0
1	EXTI	581	1	0	0	0
2	AYUN	1.537	2	0	0	0
2	EPSU	407	1	0	1	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 31**