



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA	Código INE: 043	Altitud (m.): 981 Km2 en el término municipal: 583.76	
	Núcleo: OSMA	Código INE: 043000801		


Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1076	3000	701	24

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p>CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 32</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">88.719</td> <td style="text-align: right;">40.887</td> <td style="text-align: right;">3.010</td> <td style="text-align: center;">85,9</td> <td style="text-align: center;">66,8</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">10.184</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">239</td> <td style="text-align: center;">6,7</td> <td style="text-align: center;">13,5</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">5.705</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">5.774</td> <td style="text-align: center;">7,4</td> <td style="text-align: center;">16,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">104.608</td> <td style="text-align: right;">40.887</td> <td style="text-align: right;">9.023</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	88.719	40.887	3.010	85,9	66,8	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	10.184	0	239	6,7	13,5	Malo	0	0	0	0,0	2,9	No pavimentado	5.705	0	5.774	7,4	16,7	TOTAL	104.608	40.887	9.023	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">641</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">58,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	641	Potencia instalada (Kw):	58,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	88.719	40.887	3.010	85,9	66,8																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																															
Regular	10.184	0	239	6,7	13,5																																															
Malo	0	0	0	0,0	2,9																																															
No pavimentado	5.705	0	5.774	7,4	16,7																																															
TOTAL	104.608	40.887	9.023	100%	100%																																															
Nº de puntos	641																																																			
Potencia instalada (Kw):	58,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	0																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
Calidad del servicio	B	
Año de instalación	1946	
Restricciones de agua	NO	
Utilización de cisterna	NO	

	Nº	Estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1		100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	14.929 m		83,8	0,0	0,0	16,2
Capacidad depósitos	3.000 m3		100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1		0,0	0,0	0,0	100,0

RED DE DISTRIBUCIÓN	
	Longitud % nuc % prov
Bueno	12.501 100,0 76,3
Ejecución	0 0,0 0,0
Regular	0 0,0 11,6
Malo	0 0,0 12,1
TOTAL:	12.501 metros



Consumo de invierno (m3/día)	242
Consumo de verano (m3/día)	750
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	701
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **BURGO DE OSMÁ-CIUDAD DE OSMÁ**

Código INE: **043**


Núcleo: **OSMA**

Código INE: **043000801**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	3.190m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	108075	Longitud colectores	5.447 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	108075	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	365.000			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	10.775	100,0	88,0
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,3

TOTAL: 10.775 metros

Viviendas conectadas: 701

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 100,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	373,00	30	Adecuado	Municipal contratada
Papel	21,10	10	Adecuado	Otros
Vidrio	28,30	5	Adecuado	Otros
Plástico	17,70	8	Adecuado	Municipal contratada
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 37.868 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
6	IDEP	2.734	5	0	1	0
2	CCES	395	2	0	0	0
1	PJNA	25.000	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	2.000	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	141	1	0	0	0
4	CASI	7.182	4	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	416	2	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo:

17