



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>RENIEBLAS</b>	Código INE: <b>154</b>	Altitud (m.): 1028  Km2 en el término municipal: 11.45	
	Núcleo: <b>RENIEBLAS</b>	Código INE: <b>154000201</b>		


Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
68	120	59	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p> 	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">8.569</td> <td style="text-align: center;">4.506</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">66,3</td> <td style="text-align: center;">69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">5.024</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">25,4</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">165</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,8</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">1.154</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">332</td> <td style="text-align: center;">7,5</td> <td style="text-align: center;">14,7</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>14.911</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.506</b></td> <td style="text-align: center;"><b>332</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 5 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	8.569	4.506	0	66,3	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	5.024	0	0	25,4	12,4	Malo	165	0	0	0,8	2,9	No pavimentado	1.154	0	332	7,5	14,7	<b>TOTAL</b>	<b>14.911</b>	<b>4.506</b>	<b>332</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	45	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	2	Longitud deficitaria	50
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	8.569	4.506	0	66,3	69,9																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																															
Regular	5.024	0	0	25,4	12,4																																															
Malo	165	0	0	0,8	2,9																																															
No pavimentado	1.154	0	332	7,5	14,7																																															
<b>TOTAL</b>	<b>14.911</b>	<b>4.506</b>	<b>332</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																															
Nº de puntos	45																																																			
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	2																																																			
Longitud deficitaria	50																																																			

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo
Calidad del servicio	B	
Año de instalación	1973	
Restricciones de agua	NO	
Utilización de cisterna	NO	

		Estado (%)	Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0		0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.794 m		100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	80 m3		100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1		0,0	0,0	0,0	0,0

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>	
	Longitud % nuc % prov
Bueno	1.878 89,3 77,4
Ejecución	0 0,0 0,0
Regular	225 10,7 11,0
Malo	0 0,0 11,6
<b>TOTAL:</b>	<b>2.102 metros</b>



Consumo de invierno (m3/día)	15
Consumo de verano (m3/día)	30
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	58
Viviendas no conectadas:	1
<b>DÉFICITS</b>	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
<b>AUTÓNOMAS</b>	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **RENIEBLAS**

Código INE: **154**


Núcleo: **RENIEBLAS**

Código INE: **154000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	306 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	406 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	5550	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	1.947	90,9	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	196	9,1	5,2

**TOTAL: 2.143 metros**

Viviendas conectadas: 58

Viviendas no conectadas: 1

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE	
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento Lodos											
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:					
	Incinerar:					Vertederos:					Otros:

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	20,10	2	Adecuado	Municipal contratada
Papel	1,00	1	Adecuado	Otros
Vidrio	1,30	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 3.207 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	0	1	0	1	0
2	CCES	344	2	0	0	0
2	PJNA	497	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	1.152	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	25	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	768	2	0	2	0
3	EPSU	421	1	0	0	2

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo:**

**16**