

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: RETORTILLO DE SORIA  
Núcleo: RETORTILLO DE SORIA

Código INE: 155  
Código INE: 155000601

Altitud (m.): 1243

Km2 en el término municipal:


8,35



| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 82        | 1000       | 202             | 8                |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA     | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|--------|----|----|-------|--------|
| Bueno          | 9.421  | 0  | 0  | 53,6  | 70,6   |
| Ejecución      | 0      | 0  | 0  | 0,0   | 0,1    |
| Regular        | 6.436  | 0  | 0  | 36,7  | 12,3   |
| Malo           | 593    | 0  | 0  | 3,4   | 2,8    |
| No pavimentado | 1.112  | 0  | 0  | 6,3   | 14,2   |
| TOTAL          | 17.561 | 0  | 0  | 100%  | 100%   |

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

ALUMBRADO

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 155 |
| Potencia instalada (Kw):     | 4,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0   |
| Longitud deficitaria         | 0   |


Calidad del servicio: Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | B    |
| Año de instalación      | 1968 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | NO   |

|                       |         |            | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones     | 0       | Estado (%) | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Longitud conducción   | 3.686 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Capacidad depósitos   | 285 m3  | Estado (%) | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Nº de potabilizadoras | 1       | Estado (%) | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

RED DE DISTRIBUCIÓN



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 1.695    | 100,0 | 78,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 10,4   |
| Malo      | 0        | 0,0   | 11,4   |

TOTAL: 1.695 metros

Viviendas conectadas: 202

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 18  |
| Consumo de verano (m3/día)             | 260 |
| Pérdidas de red                        | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0   |

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: RETORTILLO DE SORIA  
Núcleo: RETORTILLO DE SORIA

Código INE: 155  
Código INE: 155000601

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

|                           |       | Bueno Ejecución Regular Malo |       |                     |       |     |     |     |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| Calidad del servicio      | Bueno | Longitud emisarios           | 527 m | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 0     | Longitud colectores          | 642 m | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 22429 | Nº de depuradoras            | 0     | Capacidad (m3/año): |       | 0   |     |     |

RAMALES



Viviendas conectadas: 202  
Viviendas no conectadas: 0  
**DÉFICITS**  
Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
**AUTÓNOMAS**  
Nº de viviendas autónomas: 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

|                         | SP                          | FM | IF | FE | EI | AB                          | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       |                             |    |    |    |    |                             |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: |    |    |    |    | Agricultura sin compostaje: |    |    |    |    |
|                         | Incinerar:                  |    |    |    |    | Vertederos:                 |    |    |    |    |
|                         |                             |    |    |    |    | Otros:                      |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**  
SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos  
**TRATAMIENTO DE LODOS:**  
CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| No seleccionada | 77,60  | 7               | Adecuado | Otros   |
| Papel           | 3,90   | 1               | Adecuado | Otros   |
| Vidrio          | 5,00   | 2               | Adecuado | Otros   |
| Plástico        | 0,00   | 0               |          |         |
| Pilas           | 0,00   | 0               |          |         |
| Otros           | 0,00   | 0               |          |         |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

|           | Vertederos |     |     | Almacena-<br>miento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV                 | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En núcleo | 0          | 0   | 0   | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 4.933 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 1                | IDEP | 0                | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CCES | 212              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 3                | PJNA | 1.095            | 3      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | CEME | 913              | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 82               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 2                | CASI | 1.569            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CENS | 277              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 4                | AYUN | 785              | 4      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EPSU | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |

Total instalaciones núcleo: 15