ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de


SORIA

Municipio: MEDINACELI

Núcleo: SALINAS DE MEDINACELI

Código INE: 113

Código INE: 113001001




Altitud (m.): 1030

Fecha del Informe:


Km2 en el término municipal:

47,85



INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	5.143	0	490	55,3	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.915	0	523	24,0	12,3
Malo	1.196	0	0	11,8	2,8
No pavimentado	766	0	137	8,9	14,2
TOTAL	9.020	0	1.150	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	33
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1969
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	13.925 m	Estado (%)	70,9	0,0	0,0	29,1
Capacidad depósitos	420 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	799	47,6	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	516	30,7	10,4
Malo	365	21,7	11,4

% nuc

Longitud

TOTAL: 1.680 metros

Consumo de invierno (m3/día)	9
Consumo de verano (m3/día)	65
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	88
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0

0

Población estacional:

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: MEDINACELI

Provincial de Núcleo: SALINAS DE MEDINACELI Código INE: 113001001

SORIA Página 2 de 2

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	6713


			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	200 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	654 m	Estado (%)	60,0	0,0	0,0	40,0
Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):			C)

Fecha del informe:

Código INE:

113

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	406	61,9	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	249	38,1	5,2

TOTAL: 656 metros

Viviendas conectadas: 88
Viviendas no conectadas: 0

17 de julio de 2025

DÉFICITS

N° de viviendas deficitarias:0Longitud del déficit (m):0Población residente:0Población estacional:0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	_CE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agric	ultura co	n compo	staje:		Agric	ıltura sir	compos	taje:	
Incine	rar:		V	ertederos	s:		Otros:		
	0 Agrica	0 0	0 0 0 Agricultura con compo	0 0 0 0 Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricu	0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin compos	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje:

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento

IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

VE: Vecinal

MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

RECOGIDA DE BASURAS

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

vcs vcc

PLV PCE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

VCC: Vertedero controlado con explotación de

Tm/año c	contenedore	es Calidad	Gestión
23,10	3	Adecuado	Otros
1,20	1	Adecuado	Otros
1,50	1	Adecuado	Otros
1,30	1	Adecuado	Otros
0,00	0		
0,00	0		
	23,10 1,20 1,50 1,30 0,00	Tm/año contenedore 23,10 3 1,20 1 1,50 1 1,30 1 0,00 0	Tm/año contenedores Calidad 23,10 3 Adecuado 1,20 1 Adecuado 1,50 1 Adecuado 1,30 1 Adecuado 0,00 0 0

Νo

EQUIPAMIENTOS Superficie total dedic

Superficie total dedicada 1.291 m2

N° instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			В	Е	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
2	CCES	294	2	0	0	0
1	PJNA	315	0	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	500	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	70	2	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
2	EPSU	112	1	0	0	1

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque

PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento

PTC: Planta de compostaje

PINTA: Matactos

CEME: CemE: CemE: Cementerios

TANA: Tanatorios

CSAN: Centros sanitarios

CASI: Centros asistenciales

PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

En núcleo

VIN: Vertedero incontrolado

PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

0

IDEP: Instalaciones deportivas

CCES: Centros culturales

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

ICA PTC PTI

ISA

Total instalaciones núcleo:

9