ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: SANTA MARIA DE HUERTA Núcleo: **SANTA MARIA DE HUERTA** Código INE: 167

Código INE: **167000101**

Altitud (m.): 764 Km2 en el término municipal:

Fecha del Informe:

28,39



SORIA

Pobla	ación	Nº de viviendas	Plazas hoteleras	
Residente	Estacional	iv de viviendas		
266	1200	363	14	

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios

61,8% 00%,3% 5,792,2%	
ieno	İ
ecución Malo	ļ
oular No payimentado	ı

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	28.273	18.715	0	61,8	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	6.878	906	0	10,3	12,3
Malo	4.146	175	0	5,7	2,8
No pavimentado	16.525	0	290	22,2	14,2
TOTAL	55.822	19.797	290	100%	100%

14

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	184
Potencia instalada (Kw):	12,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1977
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	2	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	24.843 m	Estado (%)	96,3	0,0	3,7	0,0
Capacidad depósitos	1.000 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov	
Bueno	3.883	50,3	78,2	
Ejecución	0	0,0	0,0	
Regular	3.564	46,1	10,4	
Malo	278	3,6	11,4	

7.725 metros TOTAL:

Consumo de invierno (m3/día)	59
Consumo de verano (m3/día)	312
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	363
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0

0

Población estacional:

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: SANTA MARIA DE HUERTA

MANUAL TIOLITA

Código INE:

Fecha del informe:

17 de julio de 2025

Provincial de Núcleo: SANTA MARIA DE HUERTA Código I

digo INE: **167000101**Página 2 de 2


167

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	35151
Caudal desaguado (m3/año)	35151

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	181 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.739 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	2	Ca	pacidad (m3/año):	35.	200

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	6.227	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 6.227 metros

Viviendas conectadas: 356 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

N° de viviendas deficitarias:7Longitud del déficit (m):800Población residente:6Población estacional:15

AUTÓNOMAS

N° de viviendas autónomas:7Población residente:6Población estacional:15

Sistema utilizado: Pozo negro

OT: Otros

DEPURACIÓN

DEFURACION	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agric	Agricultura con compostaje:			0,0	Agricu	ıltura sir	compos	taje:	0,0
	Incine	rar:	0,0	7	Vertederos:		0,0	Otros:	0,0	

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal

CE: Costes elevados

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales

IN: Sistema inadecuado

OT: Otros PV: Privada VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

120,90	7	Inadecuado	Otros
6,10	4	Adecuado	Otros
7,70	6	Inadecuado	Otros
6,70	3	Adecuado	Otros
0,10	4	Adecuado	Otros
0,00	0		
	6,10 7,70 6,70 0,10	6,10 4 7,70 6 6,70 3 0,10 4	6,10 4 Adecuado 7,70 6 Inadecuado 6,70 3 Adecuado 0,10 4 Adecuado

Νo

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 31.435 m2

MA: Mancomunidad

Nº	Tipo	m2 sup.	Estado						
instalaciones	_	cubierta	В	Е	R	М			
5	IDEP	150	3	0	2	0			
3	CCES	476	1	0	0	2			
2	PJNA	2.278	2	0	0	0			
0	LMFE	0	0	0	0	0			
1	MATA	220	0	0	1	0			
4	CEME	9.740	2	0	1	1			
0	TANA	0	0	0	0	0			
1	CSAN	110	1	0	0	0			
1	CASI	17.161	1	0	0	0			
0	CENS	0	0	0	0	0			
0	EXTI	0	0	0	0	0			
3	AYUN	1.143	2	0	0	1			
2	EPSU	157	0	0	0	2			

22

Total instalaciones núcleo:

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos				lmacena- miento Plantas T		ntas Tr	atamie	ento		
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

VCC: Vertedero controlado con explotación de

biogas

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento

PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado

EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos

EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

CCES: Centros culturales

PJNA: Parques y jardines