


**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>SANTA MARIA DE LAS HOYAS</b>	Código INE: <b>168</b>	Altitud (m.): 1074  Km2 en el término municipal: 10,00	
	Núcleo: <b>SANTA MARIA DE LAS HOYAS</b>	Código INE: <b>168000201</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
86	350	160	0

<b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b>	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	<b>ALUMBRADO</b>
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	29.729	0	0	48,3	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	4.950	0	0	8,0	12,3
Malo	55	0	0	0,1	2,8
No pavimentado	26.864	0	0	43,6	14,2
<b>TOTAL</b>	<b>61.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>


(unidades en m2)

Nº de puntos	82
Potencia instalada (Kw):	7,0
Nº de viviendas deficitarias	4
Longitud deficitaria	50

Calidad del servicio: **Bueno**

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1972	Longitud conducción	1.678 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	550 m3	Estado (%)	69,1	0,0	30,9	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.770	92,4	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	85	2,8	10,4
Malo	145	4,8	11,4
<b>TOTAL:</b>	<b>3.001 metros</b>		

Viviendas conectadas: 160

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	19
Consumo de verano (m3/día)	91
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **SANTA MARIA DE LAS HOYAS**

Código INE: **168**

Núcleo: **SANTA MARIA DE LAS HOYAS**

Código INE: **168000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	3.365m	Estado (%)	18,0	0,0	0,0	82,0
Caudal tratado (m3/año)	10666	Longitud colectores	629 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	10666	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	2.430			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	1.947	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Mala	0	0,0	5,2

**TOTAL: 1.947 metros**

Viviendas conectadas: 160

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	37,40	3	Adecuado	Municipal contratada
Papel	1,90	2	Adecuado	Otros
Vidrio	2,40	2	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	1,00	1	Adecuado	Otros

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 11.400 m<sup>2</sup>

Nº instalaciones	Tipo	m <sup>2</sup> sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	0	3	0	0	1
1	CCES	192	1	0	0	0
2	PJNA	8.933	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	468	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	50	1	0	0	0
1	CASI	295	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	1.108	3	0	0	0
2	EPSU	354	1	0	0	1

**Total instalaciones núcleo:**

**15**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso