



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>VINUESA</b>	Código INE: <b>215</b>	Altitud (m.): 1326  Km2 en el término municipal: 52.00	
	Núcleo: <b>SANTA INES</b>	Código INE: <b>215000201</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
0	5	3	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">4.506</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">14,7</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.506</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Número de viviendas deficitarias: <b>3</b> (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	0	0	0	0,0	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	0	0	0	0,0	12,4	Malo	0	0	0	0,0	2,9	No pavimentado	4.506	0	0	100,0	14,7	<b>TOTAL</b>	<b>4.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	0	Potencia instalada (Kw):	0,0	Nº de viviendas deficitarias	3	Longitud deficitaria	200
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	0	0	0	0,0	69,9																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	0	0	0	0,0	12,4																																														
Malo	0	0	0	0,0	2,9																																														
No pavimentado	4.506	0	0	100,0	14,7																																														
<b>TOTAL</b>	<b>4.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	0																																																		
Potencia instalada (Kw):	0,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	3																																																		
Longitud deficitaria	200																																																		

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
-------------------------------	--	-------	-----------	---------	------

Calidad del servicio	NO	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	0	Longitud conducción	625 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	0 m3	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>		Longitud	% nuc	% prov	
		Bueno	138	100,0	77,4
		Ejecución	0	0,0	0,0
		Regular	0	0,0	11,0
		Malo	0	0,0	11,6
<b>TOTAL:</b>		<b>138 metros</b>			

Consumo de invierno (m3/día)	0	Viviendas conectadas:	0
Consumo de verano (m3/día)	0	Viviendas no conectadas:	0
Pérdidas de red	0 %	<b>DÉFICITS</b>	
Nº de viviendas con exceso de presión	0	Nº de viviendas deficitarias:	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0	Longitud del déficit (m):	0
		Población residente:	0
		Población estacional:	0
		<b>AUTÓNOMAS</b>	
		Nº de viviendas autónomas:	3
		Población residente:	0
		Población estacional:	5

Diputación  
Provincial de  
SORIA


Municipio: **VINUESA**  
Núcleo: **SANTA INES**

Código INE: **215**  
Código INE: **215000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio		Longitud emisarios	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	0	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):				0

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **0 metros**

Viviendas conectadas: 0  
Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 3  
Longitud del déficit (m): 220  
Población residente: 0  
Población estacional: 5

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 3  
Población residente: 0  
Población estacional: 5  
Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE					
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tratamiento Lodos															
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:									
	Incinerar:					Vertederos:					Otros:				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	0,00	0		
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada: 0 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
0	CCES	0	0	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
0	CEME	0	0	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo: **0**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso