

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ**  
 Núcleo: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ**

Código INE: **162**  
 Código INE: **162001401**

Altitud (m.):  
 879


Km2 en el término municipal:  
 262,00



| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 2404      | 6000       | 1680            | 83               |

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA             | TR            | OT           | % nuc       | % prov      |
|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Bueno          | 115.111        | 56.900        | 3.117        | 83,9        | 70,4        |
| Ejecución      | 0              | 0             | 0            | 0,0         | 0,1         |
| Regular        | 17.119         | 1.704         | 0            | 9,0         | 12,3        |
| Malo           | 987            | 0             | 0            | 0,5         | 2,8         |
| No pavimentado | 12.722         | 19            | 1.065        | 6,6         | 14,4        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>145.939</b> | <b>58.624</b> | <b>4.182</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Número de viviendas deficitarias: 10 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nº de puntos                 | 754  |
| Potencia instalada (Kw):     | 70,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 20   |
| Longitud deficitaria         | 300  |


Calidad del servicio: Regular

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | R    |
| Año de instalación      | 1930 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | NO   |

|                       |          | Bueno      | Ejecución | Regular | Malo |     |
|-----------------------|----------|------------|-----------|---------|------|-----|
| Nº de captaciones     | 1        | Estado (%) | 100,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0 |
| Longitud conducción   | 2.665 m  | Estado (%) | 100,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0 |
| Capacidad depósitos   | 1.500 m3 | Estado (%) | 100,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1        | Estado (%) | 100,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0 |

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 12.434   | 57,6  | 77,9   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 1.521    | 7,1   | 10,8   |
| Malo      | 7.599    | 35,3  | 11,3   |

**TOTAL: 21.554 metros**

Viviendas conectadas: 1677

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 3

Población residente: 6

Población estacional: 10

|  |      |
|--|------|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 540  |
| Consumo de verano (m3/día)             | 1500 |
| Pérdidas de red                        | 40 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0    |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 200  |

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Código INE: 162


Núcleo: SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Código INE: 162001401

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

|                           |         | Ejecución           |           |                     |         |     |     |      |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|---------|-----|-----|------|
|                           |         | Bueno               | Ejecución | Regular             | Malo    |     |     |      |
| Calidad del servicio      | Regular | Longitud emisarios  | 1.185m    | Estado (%)          | 100,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| Caudal tratado (m3/año)   | 228533  | Longitud colectores | 1.762 m   | Estado (%)          | 66,7    | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 228533  | Nº de depuradoras   | 1         | Capacidad (m3/año): | 229.270 |     |     |      |

RAMALES



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 5.291    | 30,5  | 88,4   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 6,5    |
| Malo      | 12.069   | 69,5  | 5,1    |

TOTAL: 17.360 metros

Viviendas conectadas: 1677

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 3

Longitud del déficit (m): 150

Población residente: 6

Población estacional: 10

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 3

Población residente: 6

Población estacional: 10

Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

|                         | SP                              | FM | IF              | FE | EI | AB                                | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|-----------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1                               | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       | OT                              |    |                 |    |    |                                   |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 |    |                 |    |    | Agricultura sin compostaje: 100,0 |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: 0,0                  |    | Vertederos: 0,0 |    |    | Otros: 0,0                        |    |    |    |    |

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión                  |
|-----------------|--------|-----------------|----------|--------------------------|
| No seleccionada | 799,50 | 120             | Adecuado | Mancomunida d contratada |
| Papel           | 40,50  | 10              | Adecuado | Otros                    |
| Vidrio          | 51,30  | 16              | Adecuado | Otros                    |
| Plástico        | 44,40  | 10              | Adecuado | Otros                    |
| Pilas           | 0,10   | 20              | Adecuado | Otros                    |
| Otros           | 0,00   | 0               |          |                          |

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

|           | Vertederos |     |     | Almacena- miento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV              | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En núcleo | 2          | 0   | 0   | 1                | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 116.016 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 8                | IDEP | 2.721            | 8      | 0 | 0 | 0 |
| 8                | CCES | 4.128            | 7      | 0 | 1 | 0 |
| 7                | PJNA | 87.587           | 7      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CEME | 6.390            | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | TANA | 132              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 524              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 4                | CASI | 7.409            | 4      | 0 | 0 | 0 |
| 4                | CENS | 4.891            | 4      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | EXTI | 500              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 5                | AYUN | 1.654            | 5      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | EPSU | 80               | 1      | 0 | 0 | 0 |

Total instalaciones núcleo: 41