



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**


<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>TEJADO</b>	Código INE: <b>183</b>	Altitud (m.): 978  Km2 en el término municipal: 16.03	
	Núcleo: <b>SAUQUILLO DE BOÑICES</b>	Código INE: <b>183000501</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
3	45	18	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">4.906</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">54,6</td> <td style="text-align: center;">65,8</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3,1</td> <td style="text-align: center;">13,6</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">3.735</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">42,3</td> <td style="text-align: center;">17,6</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>8.916</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>68</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	4.906	0	0	54,6	65,8	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	275	0	0	3,1	13,6	Malo	0	0	0	0,0	2,9	No pavimentado	3.735	0	68	42,3	17,6	<b>TOTAL</b>	<b>8.916</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	21	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	4.906	0	0	54,6	65,8																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	275	0	0	3,1	13,6																																														
Malo	0	0	0	0,0	2,9																																														
No pavimentado	3.735	0	68	42,3	17,6																																														
<b>TOTAL</b>	<b>8.916</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	21																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	Bueno    Ejecución    Regular    Malo																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">M</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1972</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	M	Año de instalación	1972	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">5.377 m</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">87,8</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,2</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">54 m3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">66,7</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">33,3</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </table>	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	5.377 m	Estado (%)	87,8	0,0	12,2	0,0	Capacidad depósitos	54 m3	Estado (%)	66,7	0,0	0,0	33,3	Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	M																																				
Año de instalación	1972																																				
Restricciones de agua	NO																																				
Utilización de cisterna	NO																																				
Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																															
Longitud conducción	5.377 m	Estado (%)	87,8	0,0	12,2	0,0																															
Capacidad depósitos	54 m3	Estado (%)	66,7	0,0	0,0	33,3																															
Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																															

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>	Longitud    % nuc    % prov																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">653</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">75,6</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>653 metros</b></td> </tr> </table>	Bueno	653	100,0	75,6	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,0	Malo	0	0,0	12,4	<b>TOTAL:</b>	<b>653 metros</b>			Viviendas conectadas: 18 Viviendas no conectadas: 0  <p style="text-align: center;"><b>DÉFICITS</b></p> Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 Población residente: 0 Población estacional: 0
Bueno	653	100,0	75,6																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	0	0,0	12,0																			
Malo	0	0,0	12,4																			
<b>TOTAL:</b>	<b>653 metros</b>																					

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Consumo de invierno (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Consumo de verano (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas de red</td> <td style="text-align: center;">1 %</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con exceso de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con déficit de presión</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Consumo de invierno (m3/día)	1	Consumo de verano (m3/día)	11	Pérdidas de red	1 %	Nº de viviendas con exceso de presión	0	Nº de viviendas con déficit de presión	1	<p style="text-align: center;"><b>AUTÓNOMAS</b></p> Nº de viviendas autónomas: 0 Población residente: 0 Población estacional: 0
Consumo de invierno (m3/día)	1										
Consumo de verano (m3/día)	11										
Pérdidas de red	1 %										
Nº de viviendas con exceso de presión	0										
Nº de viviendas con déficit de presión	1										

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **TEJADO**  
Núcleo: **SAUQUILLO DE BOÑICES**

Código INE: **183**  
Código INE: **183000501**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	122 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	323 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	810	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	274	100,0	87,9
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	0	0,0	5,4

**TOTAL: 274 metros**

Viviendas conectadas: 18

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	3.5	1	Adecuado	Mancomunida d directa
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 774 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	93	0	0	1	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	235	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	161	0	0	1	0
2	EPSU	285	0	0	2	0

**Total instalaciones núcleo:**

**6**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso