

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SERON DE NAGIMA**  
Núcleo: **SERON DE NAGIMA**

Código INE: **171**  
Código INE: **171000101**

Altitud (m.):  
943


Km2 en el término municipal:  
11



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
129	500	231	10

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	11.178	4.190	464	45,7	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	7.631	4.849	0	35,9	13,7
Malo	3.865	0	0	11,1	3,0
No pavimentado	1.916	0	629	7,3	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>24.591</b>	<b>9.039</b>	<b>1.093</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

Nº de puntos	92
Potencia instalada (Kw):	6,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Regular

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1966
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo	
Nº de captaciones	4	Estado (%)	75,0	0,0	25,0	0,0
Longitud conducción	10.577 m	Estado (%)	14,8	0,0	31,2	54,0
Capacidad depósitos	400 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	896	22,5	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	3.094	77,5	13,0

**TOTAL: 3.991 metros**

Viviendas conectadas: 231

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	29
Consumo de verano (m3/día)	125
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **SERON DE NAGIMA**

Código INE: **171**

Núcleo: **SERON DE NAGIMA**

Código INE: **171000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	120 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	580 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	15534	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	2.884	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**TOTAL: 2.884 metros**

Viviendas conectadas: 229

Viviendas no conectadas: 1

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 1

Longitud del déficit (m): 200

Población residente: 2

Población estacional: 8

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 2

Población estacional: 8

Sistema utilizado: Fosa séptica

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE					
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tratamiento Lodos															
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:									
	Incinerar:					Vertederos:					Otros:				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	62,1	6	Adecuado	Otros
Papel	2,0	4	Adecuado	Otros
Vidrio	1,0	2	Adecuado	Otros
Plástico	2,0	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	1	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 13.578 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	539	2	0	1	0
4	CCES	797	4	0	0	0
3	PJNA	4.147	3	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	4.070	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	110	1	0	0	0
1	CASI	470	1	0	0	0
1	CENS	382	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	2.799	6	0	0	0
2	EPSU	264	0	0	1	1

**Total instalaciones núcleo: 22**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso