



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: SORIA	Código INE: 173	Altitud (m.): 1063 Km2 en el término municipal: 579.66	
	Núcleo: SORIA	Código INE: 173000401		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
38891	60000	24240	1095

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 180

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	635.085	85.030	0	97,9	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	3.538	0	0	0,5	13,7
Malo	2.840	0	0	0,4	3,0
No pavimentado	9.000	0	0	1,2	18,1
TOTAL	650.463	85.030	0	100%	100%


(unidades en m2)

Nº de puntos	0
Potencia instalada (Kw):	0,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1927	Longitud conducción	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	0 m3	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	115.414	94,6	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	2.834	2,3	12,3
Malo	3.843	3,1	13,0
TOTAL:	122.090 metros		

Viviendas conectadas: 24155

Viviendas no conectadas: 85

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	8750
Consumo de verano (m3/día)	15000
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	850
Nº de viviendas con déficit de presión	1100

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: SORIA

Código INE: 173

Núcleo: SORIA


Código INE: 173000401

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución				Bueno	Regular	Malo
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	1.350m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	3015000	Longitud colectores	1.500 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	3015000	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	12.707	14,8	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	73.000	85,2	16,3



TOTAL: 85.707 metros

Viviendas conectadas: 24155

Viviendas no conectadas: 85

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	13367.6	525	Adecuado	Municipal contratada
Papel	1.066,0	237	Adecuado	Municipal contratada
Vidrio	646,0	188	Adecuado	Municipal contratada
Plástico	531,0	207	Adecuado	Municipal contratada
Pilas	4,0	82	Adecuado	Otros
Otros	96,0	23	Adecuado	Municipal contratada

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 591.495 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
11	IDEP	32.304	11	0	0	0
20	CCES	22.377	19	0	1	0
10	PJNA	273.743	10	0	0	0
1	LMFE	1.392	1	0	0	0
1	MATA	1.745	1	0	0	0
0	CEME	0	0	0	0	0
2	TANA	4.100	2	0	0	0
4	CSAN	55.804	4	0	0	0
11	CASI	58.295	11	0	0	0
20	CENS	90.036	20	0	0	0
1	EXTI	958	1	0	0	0
11	AYUN	50.541	8	0	3	0
1	EPSU	200	0	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 93