



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ALMARZA	Código INE: 019	Altitud (m.): 1107 Km2 en el término municipal: 78.00	
	Núcleo: TERA	Código INE: 019000901		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
90	300	79	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 0

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	22.734	0	0	76,7	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	3.246	0	0	10,9	12,4
Malo	482	0	0	1,6	2,9
No pavimentado	3.220	0	0	10,8	14,7
TOTAL	29.682	0	0	100%	100%


(unidades en m2)

Nº de puntos	87
Potencia instalada (Kw):	8,0
Nº de viviendas deficitarias	3
Longitud deficitaria	60

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	2	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Año de instalación	1972	Longitud conducción	2.930 m	Estado (%)	83,9	0,0	0,0	16,1
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	168 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.943	86,4	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	461	13,6	11,0
Malo	0	0,0	11,6
TOTAL:	3.405 metros		

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	20
Consumo de verano (m3/día)	75
Pérdidas de red	20 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **ALMARZA**

Código INE: **019**


Núcleo: **TERA**

Código INE: **019000901**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	174 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	9943	Longitud colectores	1.030 m	Estado (%)	87,5	0,0	12,5	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	9943	Nº de depuradoras	3	Capacidad (m3/año):	19.738			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.246	88,6	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	290	11,4	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **2.536 metros**

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	34,00	3	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	1,70	1	Adecuado	Otros
Vidrio	2,20	1	Adecuado	Otros
Plástico	1,90	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 781 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	0	1	0	1	0
1	CCES	334	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	162	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	33	1	0	0	0
1	CASI	102	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	150	1	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo:

7