ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de

SORIA

Municipio: GOMARA

Núcleo: TORRALBA DE ARCIEL

Residente

Código INE: 096

Código INE: 096000501


Población
e Estacional
Nº de viviendas Plazas hoteleras
25 10 0

Altitud (m.): 949

Fecha del Informe:


Km2 en el término municipal:

25.05



INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	0	0	0	0,0	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	12,3
Malo	0	1.328	0	30,6	2,8
No pavimentado	2.435	0	573	69,4	14,2
TOTAL	2.435	1.328	573	100%	100%

8

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	6
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Malo

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	NO
Año de instalación	0
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

	Bueno	Ejecucion	Regular	Maio		
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	16.617 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.000 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	/o nuc	70 prov
Bueno	0	0,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4

TOTAL:

0 metros

Consumo de invierno (m3/día)	0
Consumo de verano (m3/día)	0
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 0

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:	10
Población residente:	19
Población estacional:	25

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: **GOMARA**

TORRALBA DE ARCIEL

Provincial de Núcleo: **SORIA**

Código INE:

Código INE:

Fecha del informe:

096

096000501

17 de julio de 2025

Página 2 de 2

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	0

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Ca	()		

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 0 metros

0 Viviendas conectadas: 0 Viviendas no conectadas:

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 10 Longitud del déficit (m): 200 Población residente: 19 Población estacional: 25

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 10 Población residente: 19 25 Población estacional:

Sistema utilizado: Pozo negro

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado OT: Otros CE: Costes elevados

AB: Abandonada o sin uso

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio

MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros EP: Empresa pública no municipal PV: Privada

VE: Vecinal

DEPURACIÓN

DEPURACION	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agrico Incine	ultura co erar:	n compo	3	ertederos		ultura sir	Otros:	3	

RECOGIDA DE BASURAS N° contenedores Tm/año Calidad Gestión No seleccionada 0 0.00 0,00 0 Papel

Vidrio 0,00 0 0.00 0 Plástico Pilas 0,00 0 0.00 0 Otros

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			icena- ento				ento			
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines

LMFE: Lonjas, mercados y ferias

MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios

CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios

AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 520 m2

EM: Empresa municipal

MA: Mancomunidad

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			В	Е	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
1	CCES	80	0	0	1	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	400	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
1	EPSU	40	0	0	1	0

Total instalaciones núcleo:

3