

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**


Diputación  
Provincial  
de  
SORIA

Municipio: **GOMARA**  
Núcleo: **TORRALBA DE ARCIEL**

Código INE: **096**  
Código INE: **096000501**

Altitud (m.):  
949


Km2 en el  
término  
municipal:  
25.05



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
19	25	10	0

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	0	0	0	0,0	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	0	0	0,0	12,3
Malo	0	1.328	0	30,6	2,7
No pavimentado	2.435	0	573	69,4	14,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.435</b>	<b>1.328</b>	<b>573</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 8 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

Nº de puntos	6
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Malo

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Calidad del servicio	NO
Año de instalación	0
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	16.617 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.000 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	0	0,0	11,1

**TOTAL: 0 metros**

Consumo de invierno (m3/día)	0
Consumo de verano (m3/día)	0
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 0

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 10

Población residente: 19

Población estacional: 25

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: GOMARA  
 Núcleo: TORRALBA DE ARCIEL

Código INE: 096  
 Código INE: 096000501

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio		Longitud emisarios	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	0	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 0 metros

Viviendas conectadas: 0  
 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 10  
 Longitud del déficit (m): 200  
 Población residente: 19  
 Población estacional: 25

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 10  
 Población residente: 19  
 Población estacional: 25  
 Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas  
 FM: Falta de mantenimiento  
 IF: Infradimensionamiento  
 FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso  
 VI: Vertidos industriales  
 IN: Sistema inadecuado  
 OT: Otros  
 CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio  
 EM: Empresa municipal  
 EP: Empresa pública no municipal  
 MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
 NO: No hay tratamiento  
 OT: Otros  
 PV: Privada  
 VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	0,00	0		
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 520 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
1	CCES	80	0	0	1	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	400	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
1	EPSU	40	0	0	1	0

Total instalaciones núcleo: 3

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
 PCE: Planta de clasificación de envases  
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
 PTC: Planta de compostaje  
 PTI: Planta de tratamiento integrado  
 EST: Estación de transferencia  
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
 CCES: Centros culturales  
 PJNA: Parques y jardines  
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
 MATA: Mataderos  
 CEME: Cementerios  
 TANA: Tanatorios  
 CSAN: Centros sanitarios  
 CASI: Centros asistenciales  
 CENS: Centros de enseñanza  
 EXTI: Extinción de incendios  
 AYUN: Edificios administrativos  
 EPSU: Edificios públicos sin uso