


## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>GOLMAYO</b>	Código INE: <b>095</b>	Altitud (m.): 1053  Km2 en el término municipal: 93,21	
	Núcleo: <b>URBANIZACION LAS CAMARETAS</b>	Código INE: <b>095000602</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1844	1867	870	0

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	102.168	0	0	82,5	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	21.656	0	0	17,5	12,3
Malo	0	0	0	0,0	2,8
No pavimentado	0	0	0	0,0	14,2
<b>TOTAL</b>	<b>123.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

### ALUMBRADO

Nº de puntos	437
Potencia instalada (Kw):	17,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B							
Año de instalación	1998							
Restricciones de agua	NO							
Utilización de cisterna	NO							

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	13.583 m	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.950 m3	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	100,0	0,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	9.291	100,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4
<b>TOTAL:</b>	<b>9.291 metros</b>		

Consumo de invierno (m3/día)	414
Consumo de verano (m3/día)	485
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 870

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **GOLMAYO**

Código INE: **095**

Núcleo: **URBANIZACION LAS CAMARETAS**

Código INE: **095000602**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	2.355m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	124967	Longitud colectores	440 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	124967	Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):	220.442			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	10.443	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Mala	0	0,0	5,2

**TOTAL: 10.443 metros**

Viviendas conectadas: 870

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE	
Problemas en depuradora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento Lodos											
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0					
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0					

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	429,10	35	Adecuado	Otros
Papel	13,00	13	Adecuado	Otros
Vidrio	27,50	7	Inadecuado	Otros
Plástico	2,00	14	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 23.878 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
6	IDEP	3.242	6	0	0	0
2	CCES	1.950	2	0	0	0
1	PJNA	13.547	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
0	CEME	0	0	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	152	2	0	0	0
1	CASI	450	1	0	0	0
1	CENS	4.537	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**Total instalaciones núcleo:**

**13**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso