

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación
Provincial
de
SORIA

Municipio: **VALDEAVELLANO DE TERA**
Núcleo: **VALDEAVELLANO DE TERA**

Código INE: **191**
Código INE: **191000101**

Altitud (m.):
1121


Km2 en el
término
municipal:
16.02



| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional | | |
| 191 | 750 | 216 | 73 |

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|----------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Bueno | 9.795 | 7.118 | 0 | 43,0 | 69,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 11.600 | 0 | 0 | 29,5 | 12,4 |
| Malo | 5.448 | 0 | 0 | 13,8 | 2,9 |
| No pavimentado | 5.340 | 60 | 0 | 13,7 | 14,7 |
| TOTAL | 32.183 | 7.178 | 0 | 100% | 100% |

Número de viviendas deficitarias: 6 (unidades en m2)

ALUMBRADO

| | |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos | 136 |
| Potencia instalada (Kw): | 4,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 |
| Longitud deficitaria | 0 |


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

| | |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio | R |
| Año de instalación | 1969 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo | |
|-----------------------|---------|------------|-----------|---------|------|-------|
| Nº de captaciones | 1 | Estado (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Longitud conducción | 4.068 m | Estado (%) | 79,6 | 0,0 | 4,9 | 15,5 |
| Capacidad depósitos | 600 m3 | Estado (%) | 83,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

RED DE DISTRIBUCIÓN



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 5.326 | 100,0 | 77,4 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 11,0 |
| Malo | 0 | 0,0 | 11,6 |

TOTAL: 5.326 metros

Viviendas conectadas: 214

Viviendas no conectadas: 1

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 5

Población estacional: 7

| | |
|--|------|
| Consumo de invierno (m3/día) | 42 |
| Consumo de verano (m3/día) | 187 |
| Pérdidas de red | 10 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0 |

Diputación
Provincial de
SORIA

Municipio: VALDEAVELLANO DE TERA

Código INE: 191

Núcleo: VALDEAVELLANO DE TERA

Código INE: 191000101

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | | Ejecución | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|--------|-----|-----|-----|
| | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo | | | |
| Calidad del servicio | Malo | Longitud emisarios | 216 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año) | 23186 | Longitud colectores | 1.400 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 23186 | Nº de depuradoras | 1 | Capacidad (m3/año): | 23.284 | | | |

RAMALES



| | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno | 4.478 | 100,0 | 88,2 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,6 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

TOTAL: 4.478 metros

Viviendas conectadas: 215

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1

Longitud del déficit (m): 60

Población residente: 5

Población estacional: 7

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 5

Población estacional: 7

Sistema utilizado: Otros

DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|--------------|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | MA | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 | | | | | Agricultura sin compostaje: 0,0 | | | | |
| | Incinerar: 0,0 | | Vertederos: 0,0 | | Otros: 100,0 | | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|------------|---------|
| No seleccionada | 80,20 | 8 | Adecuado | Otros |
| Papel | 4,10 | 2 | Adecuado | Otros |
| Vidrio | 5,10 | 4 | Adecuado | Otros |
| Plástico | 4,50 | 3 | Adecuado | Otros |
| Pilas | 0,10 | 1 | Adecuado | Otros |
| Otros | 0,50 | 1 | Inadecuado | Otros |

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 10.119 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 3 | IDEP | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CCES | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PJNA | 1.423 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 1.225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CASI | 3.076 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CENS | 770 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AYUN | 2.883 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | EPSU | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Total instalaciones núcleo:

23

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | | Almacenamiento | | Plantas Tratamiento | | | | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | | |
| En núcleo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento

VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque

PCE: Planta de clasificación de envases

ISA: Incineradoras sin aprovechamiento

ICA: Incineradoras con aprovechamiento

PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado

EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas

CCES: Centros culturales

PJNA: Parques y jardines

LMFE: Lonjas, mercados y ferias

MATA: Mataderos

CEME: Cementerios

TANA: Tanatorios

CSAN: Centros sanitarios

CASI: Centros asistenciales

CENS: Centros de enseñanza

EXTI: Extinción de incendios

AYUN: Edificios administrativos

EPSU: Edificios públicos sin uso