

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación  
Provincial  
de  
SORIA

Municipio: **BORJABAD**  
Núcleo: **VALDESPINA**

Código INE: **038**  
Código INE: **038000201**

Altitud (m.):  
970


Km2 en el  
término  
municipal:  
4



| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 9         | 25         | 13              | 0                |

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA           | TR       | OT       | % nuc       | % prov      |
|----------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Bueno          | 2.055        | 0        | 0        | 49,7        | 65,2        |
| Ejecución      | 0            | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         |
| Regular        | 1.833        | 0        | 0        | 44,4        | 13,7        |
| Malo           | 0            | 0        | 0        | 0,0         | 3,0         |
| No pavimentado | 243          | 0        | 0        | 5,9         | 18,1        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.130</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 9   |
| Potencia instalada (Kw):     | 1,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0   |
| Longitud deficitaria         | 0   |

Calidad del servicio: Bueno

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Calidad del servicio    | M    |
| Año de instalación      | 1987 |
| Restricciones de agua   | NO   |
| Utilización de cisterna | NO   |

|                       |       | Bueno      | Ejecución | Regular | Malo  |
|-----------------------|-------|------------|-----------|---------|-------|
| Nº de captaciones     | 1     | Estado (%) | 100,0     | 0,0     | 0,0   |
| Longitud conducción   | 179 m | Estado (%) | 100,0     | 0,0     | 0,0   |
| Capacidad depósitos   | 30 m3 | Estado (%) | 0,0       | 0,0     | 100,0 |
| Nº de potabilizadoras | 0     | Estado (%) | 0,0       | 0,0     | 0,0   |

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Bueno     | 430      | 100,0 | 74,7   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 12,3   |
| Malo      | 0        | 0,0   | 13,0   |

**TOTAL: 430 metros**

|  |     |
|--|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 2   |
| Consumo de verano (m3/día)             | 6   |
| Pérdidas de red                        | 0 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0   |

Viviendas conectadas: 13

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **BORJABAD**  
Núcleo: **VALDESPINA**

Código INE: **038**  
Código INE: **038000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

|                           |       | Buena               | Ejecución | Regular             | Malo  |     |       |     |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-------|-----|
| Calidad del servicio      | Buena | Longitud emisarios  | 156 m     | Estado (%)          | 0,0   | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 878   | Longitud colectores | 200 m     | Estado (%)          | 100,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 878   | Nº de depuradoras   | 1         | Capacidad (m3/año): |       | 0   |       |     |

**RAMALES**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Buena     | 226      | 100,0 | 76,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 0        | 0,0   | 7,5    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 16,3   |

**TOTAL: 226 metros**

Viviendas conectadas: 10  
Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 3  
Población residente: 0  
Población estacional: 4  
Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

|                         | SP                              | FM | IF              | FE | EI | AB                              | VI | IN | OT | CE |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| Problemas en depuradora | 1                               | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Tratamiento Lodos       | NO                              |    |                 |    |    |                                 |    |    |    |    |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: 0,0 |    |                 |    |    | Agricultura sin compostaje: 0,0 |    |    |    |    |
|                         | Incinerar: 0,0                  |    | Vertederos: 0,0 |    |    | Otros: 0,0                      |    |    |    |    |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|---------|---------|
| No seleccionada | 0      | 0               |         |         |
| Papel           | 0,0    | 0               |         |         |
| Vidrio          | 0,0    | 0               |         |         |
| Plástico        | 0,0    | 0               |         |         |
| Pilas           | 0,0    | 0               |         |         |
| Otros           | 0,0    | 0               |         |         |

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 336 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 1                | IDEP | 0                | 0      | 0 | 0 | 1 |
| 1                | CCES | 91               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | PJNA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CEME | 118              | 0      | 0 | 0 | 1 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CSAN | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | AYUN | 127              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EPSU | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |

**Total instalaciones núcleo: 4**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

|           | Vertederos |     |     | Almacenamiento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV            | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En núcleo | 0          | 0   | 0   | 0              | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso