



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS	Código INE: 119	Altitud (m.): 962 Km2 en el término municipal: 19	
	Núcleo: VALTUEJA	Código INE: 119000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
18	150	45	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>1.433</td> <td>1.678</td> <td>2.685</td> <td>41,8</td> <td>65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>2.757</td> <td>859</td> <td>0</td> <td>26,1</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>988</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7,1</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>2.131</td> <td>0</td> <td>1.327</td> <td>25,0</td> <td>18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>7.309</td> <td>2.537</td> <td>4.012</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p> <p>Número de viviendas deficitarias: 0</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	1.433	1.678	2.685	41,8	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	2.757	859	0	26,1	13,7	Malo	988	0	0	7,1	3,0	No pavimentado	2.131	0	1.327	25,0	18,1	TOTAL	7.309	2.537	4.012	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">2,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: Regular</p>	Nº de puntos	19	Potencia instalada (Kw):	2,0	Nº de viviendas deficitarias	2	Longitud deficitaria	70
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	1.433	1.678	2.685	41,8	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	2.757	859	0	26,1	13,7																																														
Malo	988	0	0	7,1	3,0																																														
No pavimentado	2.131	0	1.327	25,0	18,1																																														
TOTAL	7.309	2.537	4.012	100%	100%																																														
Nº de puntos	19																																																		
Potencia instalada (Kw):	2,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	2																																																		
Longitud deficitaria	70																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	---------------------------------------

Calidad del servicio	R							
Año de instalación	1974	Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Restricciones de agua	NO	Longitud conducción	378 m	Estado (%)	44,8	0,0	0,0	55,2
Utilización de cisterna	NO	Capacidad depósitos	30 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
		Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN		
----------------------------	--	--

	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	864	100,0	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	0	0,0	13,0
TOTAL:	864 metros		

Viviendas conectadas:	45
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	4
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	1 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS**

Código INE: **119**

Núcleo: **VALTUEJA**

Código INE: **119000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	173 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	462 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	3597	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	555	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 555 metros

Viviendas conectadas: 45

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:			Otros:	

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	14.3	1	Adecuado	Otros
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.494 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	73	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	428	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	74	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	599	2	0	0	1
2	EPSU	320	1	0	0	1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 9