


**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>ARCOS DE JALON</b>	Código INE: <b>025</b>	Altitud (m.): 1033  Km2 en el término municipal: 151,03	
	Núcleo: <b>VELILLA DE MEDINACELI</b>	Código INE: <b>025001201</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
14	300	128	0

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	5.633	0	0	40,5	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	5.122	0	0	36,8	12,3
Malo	827	0	0	5,9	2,8
No pavimentado	2.345	0	0	16,8	14,2
<b>TOTAL</b>	<b>13.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 5 (unidades en m2)

### ALUMBRADO

Nº de puntos	38
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	6
Longitud deficitaria	125


Calidad del servicio: **Bueno**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	M
Año de instalación	1968
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	1.434 m	40,9	0,0	0,0	59,1
Capacidad depósitos	30 m3	0,0	0,0	100,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	263	16,3	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	1.357	83,7	11,4
<b>TOTAL:</b>	<b>1.621 metros</b>		

Viviendas conectadas: 128  
Viviendas no conectadas: 0

#### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0

#### AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	3
Consumo de verano (m3/día)	78
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **ARCOS DE JALON**  
Núcleo: **VELILLA DE MEDINACELI**

Código INE: **025**  
Código INE: **025001201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	502 m	Estado (%)	99,0	0,0	1,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	360 m	Estado (%)	33,3	0,0	66,7	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	6208	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	145	16,8	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	718	83,2	6,5
Malo	0	0,0	5,2

**TOTAL: 862 metros**

Viviendas conectadas: 125  
Viviendas no conectadas: 0  
**DÉFICITS**  
Nº de viviendas deficitarias: 0  
Longitud del déficit (m): 0  
Población residente: 0  
Población estacional: 0  
**AUTÓNOMAS**  
Nº de viviendas autónomas: 3  
Población residente: 6  
Población estacional: 6  
Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE					
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tratamiento Lodos															
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:									
	Incinerar:					Vertederos:					Otros:				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**  
SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos  
**TRATAMIENTO DE LODOS:**  
CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad  
AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados  
MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	20,20	1	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,30	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 4.327 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	86	1	0	0	0
1	PJNA	3.000	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	800	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	23	0	0	0	1
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
4	EPSU	418	0	0	3	1

**Total instalaciones núcleo: 9**