ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: AREVALO DE LA SIERRA Núcleo: **VENTOSA DE LA SIERRA**

Código INE: 027

Código INE: **027000301**

Altitud (m.): 1255

Fecha del Informe:

Km2 en el término municipal:

15.73




SORIA

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional	iv de viviendas	i iazas noteieras
15	40	27	0

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	5.304	0	0	67,4	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	1.007	0	0	12,8	12,3
Malo	882	0	0	11,2	2,8
No pavimentado	376	0	300	8,6	14,2
TOTAL	7.569	0	300	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	20
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1980
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	2.277 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	35 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	605	100,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4

Longitud

TOTAL:

605 metros

% nuc

% prov

Consumo de invierno (m3/día)	3
Consumo de verano (m3/día)	10
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 27 Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0 0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0 Población estacional: 0 **AUTÓNOMAS** Nº de viviendas autónomas: 0

0

0

Población residente:

Población estacional:

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio:

AREVALO DE LA SIERRA

Código INE:

027

Provincial de **SORIA**

Núcleo:

VENTOSA DE LA SIERRA

Código INE:

Fecha del informe:

027000301 Página 2 de 2


17 de julio de 2025

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	1473
Caudal desaguado (m3/año)	1473

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	145 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	315 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):		C)	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	237	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 237 metros Viviendas conectadas: 27 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEDLIDACIÓN

RECOGIDA DE BASURAS

No seleccionada

Papel

Vidrio

Plástico

Pilas

Otros

DEFURACION	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricu	ıltura co	n compo	staje:	0,0	Agricu	ıltura sir	compos	taje:	0,0
	Incine	rar:	0,0	,	Vertederos:	:	0,0	Otros:	0,0	

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento

FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

PV: Privada

VE: Vecinal

N° contenedores

Tm/año

5.50

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

0

0

0

0

0

Calidad

Adecuado

Plantas Tratamiento

ICA PTC PTI

ISA

Gestión

Otros

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada

1.379 m2

ı							
	N° .	Tipo	m2 sup.	Estado			
١.	instalaciones		cubierta	В	Е	R	
	1	IDEP	0	1	0	0	
	1	CCES	49	1	0	0	
	1	PJNA	304	0	0	1	
	0	LMFE	0	0	0	0	
	0	MATA	0	0	0	0	
	1	CEME	213	0	0	0	
	0	TANA	0	0	0	0	

CSAN

CASI

CENS

EXTI

AYUN

EPSU

49

0

0

0

98

666

1

0

0

0

1

1

8

0

0

0

0

0

0

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

1

0

0

0

1

2

Total instalaciones núcleo: